Historial del Vehiculo -8753-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Filtro aceite
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Filtro aire
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Líquido frenos - DOT4 OEM
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Jgo escobillas limpia
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Arandela / tapón cárter
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Serv inspección aceite
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Filtro combustible
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Aceite motor - 00W20
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Tasas reciclado residuos
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Tornillos cubrecárter
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Pastillas freno tr
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Líquido lavaparabrisas
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	MANO DE OBRA
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Serv insp filtro combustible
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Serv inspección filtro aire
8753-MJL	26/01/2026	88870	REV Long Life 05	Serv inspección frenos
8753-MJL	25/09/2025	70904	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
8753-MJL	25/09/2025	70904	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W20
8753-MJL	25/09/2025	70904	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
8753-MJL	25/09/2025	70904	REV Long Life 04	Rellenar niveles
8753-MJL	25/09/2025	70904	REV Long Life 04	Filtro aceite - Purflux - Rec.Plat. AZELER
8753-MJL	25/09/2025	70904	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	ARANDELa
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	Filtro aceite
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
8753-MJL	23/07/2024	25048	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
8753-MJL	19/03/2025	42546	2 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 215/55R17 94W EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
8753-MJL	19/03/2025	42546	2 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 215/55R17 94W EFFIGRIP PERF 2 / Turismo/ VERANO
8753-MJL	18/03/2024	13250	NIVELES Y LAMPARAS	Mano de obra
8753-MJL	18/03/2024	13250	NIVELES Y LAMPARAS	Limpieza
8753-MJL	18/03/2024	13250	NIVELES Y LAMPARAS	Aceite de motor 0w20
8753-MJL	18/03/2024	13250	NIVELES Y LAMPARAS	Aportacion Sigaus

8753-MJL	13/11/2024	25048	NIVELES Y LAMPARAS	
8753-MJL	13/11/2024	25048	NIVELES Y LAMPARAS	
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Serv inspección 60000 KM
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Filtro antipolen - Mann Filter - Rec.Plat. AZELER
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Rellenar niveles
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Filtro aceite - Purflux - Rec.Plat. AZELER
8753-MJL	13/06/2025	54411	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	Rellenar niveles
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	Másticos
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20
8753-MJL	11/02/2025	39844	REV Long Life 02	MANO DE OBRA

Informe de tasación



VOLKSWAGEN T-ROC

LIFE 2.0 TDI 85KW (115CV)

VIN	WVGZZZA1ZPV694016
Primera matriculación	26/7/2023
Kilometraje del vehículo	122.819 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	21/10/2026 11:39:30	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	26/7/2023
Modelo	T-ROC	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WVGZZZA1ZPV694016	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	1,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 W	Todas las estaciones	Aluminio	No
Delantera	Derecha	1,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 W	Todas las estaciones	Aluminio	No
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Todas las estaciones	Aluminio	No
Trasera	Derecha	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Todas las estaciones	Aluminio	No

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



2 | Capó

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Espejo de retrovisor Ext Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Techo

Tipo de daño	**Rotulación**
Modo de reparación	**Quitar Adhesivos**

Fotos comerciales


















