

1 de octubre de 2025

**STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA**

<b>NUMERO DE EXPEDIENTE :</b>			
<b>TIPO DE ORDEN DE SERVICIO</b>			
<b>VERIFICACION</b>	<b>PÉRDIDA TOTAL</b>	<b>✓ TASACION</b>	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>			
<b>MATRICULA</b>		<b>COLOR</b>	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
<b>MARCA Y MODELO</b>	PEUGEOT - NUEVO 308 5P ACTIVE PACK	<b>FECHA 1ª MATRICULACION</b>	02/09/2022
<b>VIN</b>		<b>KILOMETROS</b>	176.727
<b>TIPO VEHICULO</b>	TURISMO	<b>FECHA ULTIMA ITV</b>	
<b>DATOS DEL EXPEDIENTE</b>			
<b>CONCESIONARIO</b>			
<b>DIRECCION</b>			
<b>LOCALIDAD</b>			
<b>FECHA PERITACION</b>	01/10/2025		



## 1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1151-  
2025\_(9514772421-  
0361MBB).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1151-  
2025\_(9514772421-  
0361MBB).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1151-  
2025\_(9514772421-  
0361MBB).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



# Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-1151-  
2025\_(9514772421-  
0361MBB).DOC



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



Foto daños internos 54



FFLTD\_IMG\_20251001\_084120 (COPY)



FDEL\_IMG\_20251001\_084123 (COPY)



FFLTI\_IMG\_20251001\_084144 (COPY)



**FLLAN\_IMG\_20251001\_084151 (COPY)**



**FTLTI\_IMG\_20251001\_084309 (COPY)**



**FTRAS\_IMG\_20251001\_084325 (COPY)**



**FLTD\_IMG\_20251001\_084409 (COPY)**



# Fopertek

PART OF **CD** GROUP

INFORME-STELL-RE-1151-  
2025\_(9514772421-  
0361MBB).DOC



**FSALP\_IMG\_20251001\_090229 (COPY)**



**FASDEL\_IMG\_20251001\_090233 (COPY)**



**FASTRAS\_IMG\_20251001\_090241 (COPY)**



**FMLTRO\_IMG\_20251001\_090306 (COPY)**



# Fopertek

PART OF **CID** GROUP

INFORME-STELL-RE-1151-  
2025\_(9514772421-  
0361MBB).DOC



Foto documentación 1



Foto documentación 1





INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 02/09/2022 Validad: 02/09/2026 Estación: _____ Kilometraje: 0	Fecha: _____ Validad: _____ Firma y sello	A.1 Noticia del fabricante del vehículo base A.2 Dirección del fabricante del vehículo base B.1 Noticia del fabricante del vehículo completado B.2 Dirección del fabricante del vehículo completado C.1 Código ITV C.4 Clasificación del vehículo C.V Contro VIN D.1 Marca D.2 Tipo (energía/versión) D.3 Denominación comercial del vehículo D.6 Prioridad E N° de identificación del vehículo EP Estructura de protección EP.1 Marca de la estructura de protección EP.2 Modelo de la estructura de protección EP.3 N° de homologación de la estructura de protección EP.4 N° identificado de la estructura de protección F.1 Masa Máxima en carga
Resultado: FAVORABLE	Fecha: _____ Validad: _____ Firma y sello	
Fecha: _____ Validad: _____ Firma y sello	Fecha: _____ Validad: _____ Firma y sello	
Fecha: _____ Validad: _____ Firma y sello	Fecha: _____ Validad: _____ Firma y sello	

Foto documentación 1

AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN

Matrícula: 0361MBB Fecha expedición: 02/09/2022 13:10  
Ref: 263102092200526

DATOS GENERALES  
Fecha Matriculación: 02/09/2022  
Titular: PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA  
Marca Base: TURISMO  
Marca: PEUGEOT Modelo: Nuevo 308 5P Active Pack BlueHDi 130 6x5 MAN  
Tipo: TURISMO Basidor: \_\_\_\_\_  
Color: BLANCO Nive: \_\_\_\_\_  
Plazas: 5  
Servicio: PARTICULAR - SIN ESPECIFICAR  
Renting: S Propulsión: DIESEL Procedencia: EEE  
No. CVP: 11.19 Cilindrada: 1499.0 Masa Máxima: 1870.0

DATOS TÉCNICOS  
Tipo: F Variante: \_\_\_\_\_ Versión: \_\_\_\_\_  
Base: \_\_\_\_\_ Base: \_\_\_\_\_  
Tipo: F Variante: B Base: \_\_\_\_\_  
Contraseña Homolog. Base: 42\*200746\*0628\*19  
Contraseña Homologación: 42\*200746\*0628\*19  
MOM Base: 0.0  
Masa Máxima en Carga: 1870.0 Masa en circulación: 1418.0 CO2: 114.000  
Potencia Neta Máxima: 96.0 Relación Potencia/Peso: 0.0 Plazas de pie: 0

\* RENTING \*

Foto documentación 1