

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002438890
Besichtigt am:	06.05.2026 15:50
Berichts-Nr:	10559995
FIN:	WAUZZZF2XNN043374

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BWB
Erstzulassungsdatum:	29.06.2022
Laufleistung:	61.241 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.400 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	design
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Digitaler Radioempfang
GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagepaket	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwahl Audi phone box	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Fernlichtassistent
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Smartphone Interface	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Außenspiegel rechts, asphärisch	Interieurelemente oben in Kunstleder
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Kennzeichenträger vorn
Bordliteratur in Deutsch	Kindersicherheits-Paket
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Businesspaket	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn
Dachreling, Entfall	

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
 Gepäckraumentriegelung
 Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter
 Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
 Ländergruppe A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Leder Milano
 LED-Heckleuchten
 LED-Scheinwerfer
 Linkslenker
 Manuell betätigte Türen
 Memory-Funktion für den Fahrersitz
 Mild-Hybrid
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
 Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch response
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 N.N.N. Ausführung 1
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Normalsitze vorn
 Ohne AdBlue-Tank
 Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
 Ohne Allradlenkung
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne CD-Wechsler/CD-Player
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Frontspoiler
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Geräuschkompensation
 Ohne Head-up-Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
 Ohne Kompensor
 Ohne Ladeboden

Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
 Ohne Lederteilumfang
 Ohne Luftqualität-Paket
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nachtsichtsystem
 Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron
 Ladesystem
 Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron
 Ladesystem
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trennwand
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorkonditionierung
 Ohne Wandhalterung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne Zentrale Bedieneinheit
 Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zus.Warnleuchten
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Optikpaket schwarz
 Ottomotor
 PKW-Ausführung
 Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
 Progressivlenkung
 quattro
 quattro (mit ultra Technologie)
 Räder der Serie
 Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen
 modellspezifisch
 Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 245/45 R 19
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset
 Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
 Rückfahrkamera
 Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzter)
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger design line
 Stufenheck
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterrädeverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzversteller vorne links	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF2XNN043374

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzversteller vorne links - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

