Afdrukken

MACADAM








BMW 3 Touring: 2AWD888

Onderstelnummer:	**WBA6N31000FL76428**	Versie:	
1ste ingebruikname:	**12/08/2021**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**156749**	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Zwart**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**2322**
Brandstof:	**Hybride Benzine**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**		
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Stoelbekleding kunstleder en alcantara**		
Type airco	**Airco automatisch**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**225/50/16/92 H**			
	V L	**Michelin: 5 mm**	V R	**Michelin: 5 mm**
	A L	**Vredestein: 5 mm**	A R	**Vredestein: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**5.0**
Bandenprofieldiepte V R	**5.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**225/50 R 16 92 H**
Bandemaat V R	**225/50 R 16 92 H**
Bandenmaat A L	**225/50 R 16 92 H**
Bandenmaat A R	**225/50 R 16 92 H**
Type band V L	**Zomer**
Type band V R	**Zomer**
Type band A L	**Zomer**
Type band A R	**Zomer**
Bandenmerk VL	**261**
Bandenmerk V R	**261**
Bandenmerk A L	**2480**
Bandenmerk A R	**2480**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	**1**
Aantal laadkabels (snelladen)	**1**

Totale kosten excl. BTW	**980,66**
Bekl zitting V L, Beschadigd, Aanvaardbaar	**0,00**




Motorkap, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00




Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	296,58




Sierlijst bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Grille, Ontbreekt, Le - Vervangen en schilderen	319,47




Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21




Vleugel V R, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00




Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Dakstijl R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade)	160,40







Koetswerk, Niet origineel, Ontletteren	0,00



Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00


