

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002332528
Besichtigt am: 09.03.2026 14:04
Berichts-Nr: 10189383
FIN: WAUZZZF28NN031305



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BSU
Erstzulassungsdatum:	07.03.2022
Laufleistung:	77.144 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	4.939 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.886 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.330 kg
Radstand:	2.924 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	2
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	Dachreling schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Dieselmotor
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Digitaler Radioempfang
Grundmotor ist: T7V/T2P	Dispomodell 2
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablagepaket	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Embleme
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
AdBlue-Tank	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Ambiente-Lichtpaket plus	Federung Standard
Anhängevorrichtung inkl. Anhängerassistent	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Plus mit Remote Parkassistent plus	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi phone box	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi pre sense rear	Heckblende (ECE)
Audi virtual cockpit plus	Heckspoiler in Wagenfarbe
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Außenspiegel rechts, asphärisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Kein Selbstabholer
Batterie 380A (68Ah)	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Keine Aktionsausführung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kennzeichenträger vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Bordliteratur in Deutsch	Komfortmittelarmlehne vorn
Bordwerkzeug	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
Businesspaket	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock
Dachhimmel in Stoff schwarz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

Kopfstützen vorn	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kreuzungsassistent	Ohne Nachtsichtsystem
Ladeboden	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ländergruppe A	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Vorkonditionierung
Manuell betätigte Türen	Ohne Wandhalterung
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mild-Hybrid	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit connect Paket 2	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus.Warnleuchten
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Optikpaket schwarz plus
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Panorama-Glasdach
N.N.N. Ausführung 1	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Nicht Heissland	Parkassistent plus
Nichtraucherausführung	Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	PKW-Ausführung
Ohne Allradlenkung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Progressivlenkung
Ohne Belederung	quattro
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)
Ohne Car2X	Räder Audi Sport, 5-Arm-Blade, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,5Jx21, Reifen 255/35 R21
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Feuerlöscher	Radschrauben Standard
Ohne Frontspoiler	Rechtsverkehr
Ohne Garagentoröffner	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Geräuschkompensation	Reifen 255/35 R 21
Ohne Head-up-Display	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne integriertes Mautsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Reifenreparaturset
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Ladedose	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzter)
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	S line Exterieurpaket



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

S line Sportpaket
Schalt-/Wählhebelknopf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
S-Line Schriftzug, aussen
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
sport
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoff Sequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
tiptronic (für Allrad)
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/35 R 21 98 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/35 R 21 98 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/35 R 21 98 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/35 R 21 98 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF28NN031305

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10189383
vom: 09.03.2026

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

