DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY4 TS054344	Date d'immatriculation	02/03/2026	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HJ-993-LN	Odometre	20 956 km
Modèle	5008 V3 7PL T MHEV P4X2	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Grelé
Commentaires	-

3



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

4



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Grelé
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Monogramme d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Montant de pavillon
Position	Gauche
Dommages	Grelé
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

14



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

15

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

16

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

17



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

VTS/VH GRELE
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm