

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Comfortline
2017 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WV1ZZZ2KZXH118755
Eerste registratie	21-03-2017
APK geldig tot	31-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	305.066 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	20-07-2026
Definitieve kilometerstand	305.066 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [7](#)

Airco	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Parkeersensoren	Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje
------------------	--------------	------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 305.066 km	 BTW Voertuig Ja


Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Groen
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2022

Schades (19)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-



Omschrijving
Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen in het geheugen.

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Verlichting controleren

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Versnellingsbak versleten, pedaal kort en schakelen gaat moeizaam

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Wiellagers vooras hoorbaar

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
+ velgreparatie

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ ondergrille vervangen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ velgreparatie

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ deurgeleiding controleren


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 4 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
21-03-2017	Eerste toelating	
12-12-2022	Registratie datum goedkeuring	
16-12-2022		Autobedrijf
14-04-2023	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
31-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- achterrautverwarming
- achterrautwisser
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- comfortstoel(en)
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- start/stop systeem
- vervolgbotsing preventie
- verwarmde voorruit
- zij airbag(s) voor
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

