



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Motorhaube, eingedellt, drücken




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 14 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 15 : Antenne, Tierbiss

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4502785
Hersteller	Renault
Model	Captur
Variante	R.S. Line TCe 140 MHEV
Listenpreis	26.932,77
VIN	VF1RJB00X68751342
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	M Y8164

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4502785

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024110729	11.07.2024	Fahrzeug rundherum beschädigt	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 417 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube 417µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im

Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht

überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im

Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser

Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2022	Letzte Zulassung	19.05.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Captur TCe 140 EDC GPF
Aufbauart	Limousine	Türen	R.S. LINE
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
HSN / TSN	3333 / BOK	Schlüssel-Nr.	VF1RJB00X68751342
Km-Stand abgelesen	32483	Nächste HU §29 StVZO	40442976
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	08 / 2027
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	4 / Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	1332
	N1 I		Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE DE POIGNEE
			PORTE 2
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Michelin / Primacy 5 RG	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 25.01.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbags; Armaturenbrett in Carbon Optik, Außenspiegel in Dachfarbe, Bremslicht mit LED-Technik, Dachhimmel in Schwarz, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, Doppelter Laderaumboden, Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung LED vorne und hinten (2 + 3 Spots), Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten in C-Form, Lackierung: Zweifarbi-UNI-Lackierung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schaltwippen, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Mittelkonsole freischwebend, Mittelkonsole mit 2 offenen Becherhaltern, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Otto-partikelfilter, Paket: AUSSENLOOK-PAKET R.S. LINE Design, Paket: Innenlook R.S. LINE, Paket: R.S. LINE Signature-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung R.S. LINE in Schwarz, Radio: EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" R.S. LINE, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsabstandswarner, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3), Spurhalteassistent, Start & Stop System, Tagfahrlicht LED, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türzierleisten und Unterfahrschutz mit "RENAULT SPORT" Schriftzug, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperrung, eCall-Notrufsystem


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Digitales Tachodisplay 10-Zoll
1TON	Lackierung: Metallic-Lackierung
SGACHA	Sitze: Sitzheizung für Vordersitze

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 29.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Antenne, Tierbiss, erneuern (Bild 15)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13)
3. Dach, eingedellt, drücken (Bild 14)
4. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 12)