


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002485538
Besichtigt am:	12.06.2026 08:49
Berichts-Nr:	10785051
FIN:	TMBJW7NX2NY095199

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	31.05.2022
Laufleistung:	53.082 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Betriebsspannung 12 V
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordliteratur in Deutsch
"REAR LIGHT VIEW"	Bordwerkzeug
"REAR VIEW"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Chrompaket
"SUNSET"	Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	DAB - Digitaler Radioempfang
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dachreling
4 Türen	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	DC/DC Wandler 3,0 KW
6-Gang-Automatikgetriebe	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
8 Lautsprecher (passiv)	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagekästen im Kofferraum	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	-
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Einparkhilfe vorn und hinten
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außensp. mit Mem.F; el. einstell./beheizb.-aut. abblendb. (Fahrer), kippb. bei Rückw.F (Beif.), Kappe el. klappbar, Vorfeldbel.	Fahrer knieairbag
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (59Ah)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Formteilhimmel ungeteilt
Beheizbare Windschutzscheibe	FPK-Medium
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
 Halbleiter
 Head-Up Display
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Heckspoiler
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Hybrid-Antriebssystem PHEV
 Infotainment Columbus
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, manuell
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)
 Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
 Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED- Hauptscheinwerfer
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Luxusausstattung
 Mit Adapter
 Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
 Mit Halter
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Modul Boden hinten Ausführung 4

Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netzprogramm + Cargoelemente
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall+
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Alu/Chrom-Paket
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fußmatten
 Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Skisack
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 205/55 R17 91V
 Reifendruckkontrolle
 Reifenlieferanten für EU Länder
 Reise

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

Umwelt bonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Sonnenblende links	Gebrochen	Ersetzen
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	190,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX2NY095199

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug





Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer


 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10785051
vom: 12.06.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Sonnenblende links - Gebrochen - Ersetzen



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

