Volkswagen TRANSPORTER PU 2.0 TDI 84pk L1H1 28 open laadbak, jul-20



















Chassisnummer	**WV1ZZZ7JZLX019898**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**30-07-2020**
Eerste afgifte NL	**30-07-2020**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0130*36**
Afgelezen tellerstand	**148.432 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**1725 kg**
Deuren	**2**
Vermogen	**66 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**300**
Laadruimte	
Laadvermogen	**1075**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor
- Stuurbekrachtiging
- Tweezitsbank
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Comfortstoel(en)
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Zijwind assistent



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**03-07-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**





Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**6 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**5 mm**

Linker achterwiel	**Goodyear**	**All Season band**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Goodyear**	**All Season band**	**8 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Bekl zitting v r	versleten
3		Bekl zitting v l	versleten
4		Hemelbekleding	vuil (interieur)
5		Linker voorscherm	diverse schade (zie foto)
6		Linker voorportier	ontzet
7		Buitenspiegel l kap	kras(sen)
8		Dorpel l	Roest / corrosie
9		Voorbumper	Gebroken
10		Koplamp r	kras(sen)
11		Voorruit	barst
12		Rechter voorscherm	ontzet
13		Dorpel r	Roest / corrosie
14		Buitenspiegel r kap	kras(sen)

15		Rechter achterlicht	Gebroken
16		Kofferklep	ontzet
17		Reservewiel	Manco
18	 	Achterbumper	ontzet
19		Koetswerk	Niet origineel
20		Stuurwiel	versleten