





Dodge Ram 1500 5.7 V8 4x4 Quad Cab 6'4
2017 - 295 kW / 401 PK - LPG (G3) - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	1C6RR6LTXHS525435
Eerste registratie	01-07-2017
APK geldig tot	17-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	208.428 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	08-07-2026
Definitieve kilometerstand	208.428 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	5.654
Aantal cilinders	8
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	340
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	295 kW / 401 PK	LPG (G3)
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	208.428 km	Ja

Opties & accessoires [9](#)

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Airco
- Armsteun voor
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [1](#)

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	20
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Pick-up
Kleur	Rood
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2022

Schades (26)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving

Bandenspanning valt niet te reseten

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving

Olie lekkage

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Roest
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
+ lak krassen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Linksachter

Soort schade

Roest

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bekabeling hangt los


Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd, wel is het motorlampje actief en staat er een melding in het geheugen

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 6 gemelde schade -

Technisch opmerking 3 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
01-07-2017	Eerste toelating	
24-06-2021		Autobedrijf
30-06-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Autobedrijf
29-09-2021		Autobedrijf
29-09-2021	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
17-06-2024	Registratie datum goedkeuring	
17-06-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent	achterbank neerklapbaar	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	boordcomputer
bots herkenning en activatie	Brake Assist System	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar		
centrale vergrendeling	cruise control	dimlichten automatisch	elektrische ramen voor en achter	
Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	
passagiersairbag	radio	stuur verstelbaar	stuurbechrachtiging	zij airbag(s) voor

