Renault

ESPACE ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200

VIN: VF1RHN00972695833



Description

N° d'immatriculation GW-040-JN	**Date de 1ère immatriculation** 15/04/2024	**Odomètre** 103114 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Climatisation automatique
Jantes alliage	Caméra de recul	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Rétroviseur rabattable électriquement	Système de navigation
Toit panoramique		

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant maintenance

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection BOISSY SOUS SAINT YON	**Date de l'inspection** 14/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 15/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections


#	Élément	Dommage	Correction
001	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
002	Voyant maintenance	Manquant Niveau de maintenance : Niveau 1	Acceptable
			
003	Assise de siège / Arrière Gauche Matériau d'habitacle : Combiné	Déchiré	Echange
			
004	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
005	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
			
006	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

007	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation



008	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture



009	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation



010	Bas de pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	UNIROYAL	235 / 45 / 20 / Tous	5 mm
Avant Droit	UNIROYAL	235 / 45 / 20 / Tous	5 mm
Arrière Gauche	UNIROYAL	235 / 45 / 20 / Tous	6 mm
Arrière Droit	UNIROYAL	235 / 45 / 20 / Tous	6 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Voyant maintenance / Manquant



Assise de siège / Arrière Gauche / Déchiré

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.