


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHPY1 S1028278	Erstzulassung	20.06.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	HH-WS8142	Laufleistung	33 705 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin







Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔



Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✔







Reifen

Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm		Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm	
Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm		Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	


Außenschäden

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> ●●●●●●●● </div>	Bauteil	Stoßfänger	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> ●●● </div>
	Position	Vorne	
	Beschreibung	Delle	
	Anmerkungen	-	
	Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	
	Position	Vorne rechts	
	Beschreibung	Ersetzen	
	Anmerkungen	-	

DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe beheizt</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe beheizt	Position	-	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 17"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe beheizt																				
Position	-																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.292,56€
---------------------	------------------