

## Mercedes-Benz Citan 108 CDI Economy

2014 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld - INGERUID/  
TREKHAAK/ ALU/ AIRCO

<b>Kenteken</b>	
<b>Chassisnummer</b>	WDF4156031U147506
<b>Eerste registratie</b>	25-08-2014
<b>APK geldig tot</b>	25-08-2026
<b>BTW Voertuig</b>	Nee
<b>Bepaling uitvoering</b>	Waarschijnlijk
<b>Kilometerstand</b>	244.937 km
<b>NAP check</b>	Logisch
<b>Verwachte inleverdatum</b>	30-06-2026
<b>Verwachte kilometerstand</b>	245.164 km

<b>Import voertuig</b>	Nee
<b>Teruggaaf bij export</b>	Ja
<b>Verhuisgoed</b>	Nee
<b>Taxi</b>	Nee

<b>Motorinhoud</b>	1.461
<b>Aantal cilinders</b>	4
<b>Euroklasse</b>	Euro 5
<b>CO2 emissie (g/km)</b>	119
<b>Type voertuig</b>	Bedrijfsvoertuig
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel







### Opties & accessoires [2](#)

- Airco
- Trekhaak

### Aanwezig bij voertuig [5](#)

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Krik
- Reserve wiel



		
<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2014	55 kW / 75 PK	Diesel
		
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Handgeschakeld	244.937 km	Nee

### Voertuig service details

<b>Laatste onderhoudsbeurt</b>	-
<b>Distributieriem / ketting vervangen</b>	-
<b>Type band</b>	Winterbanden
<b>Profiel diepte linksvoor</b>	> 5 mm (Goed)
<b>Profiel diepte linksachter</b>	> 5 mm (Goed)
<b>Profiel diepte rechtsvoor</b>	> 5 mm (Goed)
<b>Profiel diepte rechtsachter</b>	> 5 mm (Goed)
<b>Merk band</b>	-
<b>Velgen</b>	-
<b>Band breedte</b>	-
<b>Band hoogte</b>	-

### Voertuig gegevens

<b>Type voertuig</b>	Bedrijfsvoertuig
<b>Aantal deuren</b>	5
<b>Carrosserie</b>	Bedrijfswagen
<b>Kleur</b>	-
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel
<b>Bijtellingspercentage</b>	25 %
<b>Bijtellingspercentage geldig tot</b>	01-09-2019

### Schades (3)

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
25-08-2014	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease/verhuur
15-06-2022		Lease
21-06-2022		Autobedrijf
01-07-2022		Lease
01-07-2022	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
25-08-2026	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- alarm klasse I(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- tussenschot volledig
- warmtewerend glas
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

