Voertuig rapport

Taxatiedatum: 26-10-2026

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion Highline
2016 - 176 kW / 240 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVGZZZ5NZHW850574
Eerste registratie	16-11-2016
APK geldig tot	09-05-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	396.553 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	26-10-2026
Definitieve kilometerstand	396.553 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	167
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	176 kW / 240 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	396.553 km	Ja

Opties & accessoires 9

- Adaptieve Cruise control
- Armsteun voor
- Klimaatregeling
- LED verlichting
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Schuif / open dak
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 1

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	20
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2021

Schades (19)

Schade exterieur - Linksvoor


Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade
Scheur
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders



Omschrijving
+ band

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak





Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter







Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Overmatig vervuild — Schimmel

Schade interieur - Bekleding






Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Overmatig vervuild

Technische schade - Technisch







Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Entainment scherm gebarsten

Technische schade - Technisch





Soort schade
Lekkage
Oplossing
-

Omschrijving
Olie uit versnellingsbak gelopen rattelt hevig. Voor verdere diagnose naar dealer

---

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
De auto heeft olieservice en inspectie nodig

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Motor start versnellingbak defect voor verdere diagnose naar dealer

---

Technische schade - Technisch



Soort schade
Lekkage
Oplossing
-

Omschrijving
Olie lekkage

Exterieur opmerking	10 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	2 gemelde schade	-
Technisch opmerking	6 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
16-11-2016	Eerste toelating	
17-04-2020		Autobedrijf
21-04-2020	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
24-04-2021		Particulier
12-10-2021		Particulier
26-11-2021		Autobedrijf
03-12-2021	Laatste tenaamstelling	Particulier
09-05-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | adaptief demping systeem | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun voor | audioinstallatie met CD-speler | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | chroom delen exterieur | cruise control adaptief | dakrails | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Sper Differentieel | Elektronisch Stabiliteits Programma | extra getint glas achter | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | knie airbag(s) | LED achterlichten | LED koplampen | lichtmetalen velgen 18" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | regensensor | rijstrooksensor | ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar | schakelpaddles | sportstoelen | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | vermoeidheidsherkenning | warmtewerende voorruit | zij airbag(s) voor

Extra foto's













