DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	31/03/2023	Color	Gris Platinum
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	29 015 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque











Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Roto
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llantas mecanizadas 18"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Llantas mecanizadas 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

8



Elemento	Manual de usuario
Posición	Central
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

9

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

VEHICULO NO ARRANCA