


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 19/05/2023	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	26 010 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos
Botella kit reparar pinchazos
Bandeja trasera


Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 5.0 mm

Daños externos

1


Elemento Parabrisas
Posición Central
Daños Impacto
Comentarios -

2


Elemento Puerta
Posición Trasero Izquierdo
Daños Mala reparación
Comentarios -

3


Elemento Llantas especiales 18"
Posición Trasero Izquierdo
Daños Rayadura
Comentarios -

4


Elemento Paragolpes
Posición Trasero Izquierdo
Daños Rayadura
Comentarios -

DEKRA Automotive Solutions

5		Elemento	Paragolpes
		Posición	Trasero
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
6		Elemento	Paragolpes
		Posición	Trasero Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
7		Elemento	Puerta
		Posición	Trasero Derecho
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
			
8		Elemento	Alojamiento de puerta
		Posición	Trasero Derecho
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
			
9		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			
10		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	Abollado
		Comentarios	-
			
11		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Otros Daños

12		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio