


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL7 RJL12421	Erstzulassung	19.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	2 594 km
Modell	AVENGER 1.2 GSE T3 GDI Altitude	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Serviceheft	✓
		Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓



Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	417,38€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	558,34€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	0,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	63,00€		
				Pauschale	-		

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	281,48€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	253,33€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	76,55€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	68,90€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	LED Frontscheinwerfer	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	1.250,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	1.271,00€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	234,24€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	335,92€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	70,92€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	63,83€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Kühlergrill	Reparaturzeit	-	Teilekosten	358,11€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	322,30€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

10	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	137,70€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		
11	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	64,80€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
			Pauschale	-		

Anmerkungen

Fahrzeug hat einen verdeckten Unfallschaden vorne rechts

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.076,12€
---------------------	------------------