

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1936NBS / WBA51GL070FV02618 / FV02618
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.779

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1936NBS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	255/40/18	99	Y	-
TI	PIRELLI	255/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/06/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

1936NBS COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO							
1936NBS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €	
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	464,79	40,00	384,74 €	
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €	
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €	
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €	
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	1.50 h.	1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		179,55 €	
7. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.17 h.		0,00	0,00		25,79 €	
8. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.00 h.	16,94	0,00		182,49 €	
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €	
10. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.50 h.		2.00 h.	8,47	0,00		104,72 €	
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €	
14. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €	
15. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	-			2.00 h.	8,47	0,00		85,47 €	
16. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €	
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	
18. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €	
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €	
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
23. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €	
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
25. Guarnecido porton	-	-				0,00	0,00		60,00 €	
26. Techo	-	-				0,00	0,00		40,00 €	

1936NBS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2055,09 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1936NBS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,94 h.	344,15 €
Total material pintura	-	78,41 €
Total Mano de Obra Pintura	12,99 h.	500,11 €
Total Recambios	-	383,18 €
Descuento recambios aplicado	-	197,51 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	749,25 €
















Valores desde la carga

5.5 l/h

-1.0 kWh/h



Total 21779 km → 80.0 km



Puerta abierta.

70 km 13:04

10



P

+40.0 °C 8 km

CHECK-CONTROL

10 13:05

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.


⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Nivel de líquido de lavado muy bajo.

⚠ Autonomía 70 km

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- LOW +




- LOW +



CHECK-CONTROL

- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tipo del motor no válido.
- ⚠ Nivel de líquido de lavado muy bajo.
- ⚠ Autonomía 70 km

LOW +










ⓈWBA51GL070FV02618Ⓢ











5.57

OFF ON

ZERO

INCH/MM

225/45 R18 95V
































Manheim
COX AUTOMOTIVE





































 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

