Volkswagen

VIN: WV1ZZZSY3R9057358



Description

N° d'immatriculation 2FKT900	**Date de 1ère immatriculation** 03/06/2024	**Odomètre** 175568 km
Couleur Wit	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes 4	**Nombre de sièges** -	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Puissance** 130 KW	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

Voyant maintenance

Voyant niveau de carburant / charge

Voyant pression pneus

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 23/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 26/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



002	Voyant moteur	Défectueux	Contrôle



003	Voyant niveau de carburant / charge	Manque carburant / huile / liquide	Remettre / refixer



004	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser



005	Voyant pression pneus	Défectueux	Contrôle



006	Pare-brise / - Capteur de pluie : Oui	Eclat	Echange





007	Film protecteur aile / Avant Gauche	Déchiré	Echange




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable




009	Baguette d'aile / Arrière Droit Chromé : Non	Éraflure	Echange





010	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation






011	Baguette d'aile / Arrière Droit Chromé : Non	Éraflure	Echange






012	Entrée de porte / Arrière Droit [1]	Sale	Nettoyage

013	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation






014	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



015	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation





016	Baguette d'aile / Avant Droit Chromé : Non	Rayure	Acceptable



017	Pare-chocs / Avant Peint : Non	Enfoncement	Echange







[1] Onder voorbehoud verborgen schade

Éléments amovibles

- [x] Triangle
- [x] Cric
- [ ] Double de clé
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Roue de secours
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Crochet de remorquage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	205/75/16 Été	6 mm
Avant Droit	GOODYEAR	205/75/16 Été	6 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	205/75/16 Été	7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	205/75/16 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre


Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Double de clé / - / Manquant



Voyant moteur / Défectueux



Voyant niveau de carburant / charge / Manque carburant / huile / liquide



Voyant maintenance / Manquant



Voyant pression pneus / Défectueux



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Film protecteur aile / Avant Gauche / Déchiré



Film protecteur aile / Avant Gauche / Déchiré



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure



Baguette d'aile / Arrière Droit / Éraflure



Entrée de porte / Arrière Droit / Sale



Entrée de porte / Arrière Droit / Sale



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Baguette d'aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.