

## Historial del Vehiculo -8529-LZR

| MATRICULA | FECHA_COMUNICACIÓN | KM    | TIPO_DANO | CONCEPTO                                   |
|-----------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Tasas reciclado residuos                   |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Rellenar niveles fabricante                |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Filtro aceite                              |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Aceite motor - 00W20                       |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Serv inspección 1º año                     |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Tapón cárter aceite                        |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | MANO DE OBRA                               |
| 8529-LZR  | 19/09/2023         | 23968 | ANUAL 1   | Filtro antipolen                           |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Filtro aire                                |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Líquido frenos                             |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Tasas reciclado residuos                   |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Rellenar niveles fabricante                |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | MANO DE OBRA                               |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Aceite motor - 00W20                       |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Filtro aceite                              |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Filtro antipolen                           |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Serv inspección 2º año                     |
| 8529-LZR  | 30/09/2024         | 48102 | ANUAL 2   | Filtro combustible - EXCL MC 39/73 - Nueva |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   | Arandela / tapón cárter                    |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   | MANO DE OBRA                               |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   | Tasas reciclado residuos                   |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   | Aceite motor - 00W20                       |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   |                                            |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   | Filtro aceite                              |
| 8529-LZR  | 21/10/2025         | 74061 | ANUAL 3   | Rellenar niveles fabricante                |

|          |            |                        |                                                   |
|----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 8529-LZR | 21/10/2025 | 74061 ANUAL 3          | Serv inspección 3º año                            |
| 8529-LZR | 26/01/2026 | 80067 SERV. NEUMATICOS | TD / BRIDGESTONE / 235 55 WR19 105 W / 4x4 VERANO |
| 8529-LZR | 26/01/2026 | 80067 SERV. NEUMATICOS | DD / BRIDGESTONE / 235 55 WR19 105 W / 4x4 VERANO |
| 8529-LZR | 26/01/2026 | 80067 SERV. NEUMATICOS | TI / BRIDGESTONE / 235 55 WR19 105 W / 4x4 VERANO |
| 8529-LZR | 26/01/2026 | 80067 SERV. NEUMATICOS | DI / BRIDGESTONE / 235 55 WR19 105 W / 4x4 VERANO |



VOLVO XC60  
2.0 B4 D PLUS BRIGHT AUTO

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VIN                      | YV1UZK5V4P1211613 |
| Primera matriculación    | 8/8/2022          |
| Kilometraje del vehículo | 89.423 km         |

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

|                        |                    |                                           |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Fecha de la inspección | 23/7/2026 11:21:09 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann VALENCIA |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

|        |                   |                       |              |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Marca  | VOLVO             | Primera matriculación | 8/8/2022     |
| Modelo | XC60              | Tipo de carrocería    | Todo Terreno |
| VIN    | YV1UZK5V4P1211613 | Tipo de combustible   | Híbrido      |

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

|                         |    |                                |                                 |
|-------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------|
| Núm llaves              | 2  | Documento de matriculación     | N/A                             |
| Ficha Técnica           | Sí | Documento de matriculación     | No                              |
| Manual de instrucciones | Sí | Tipo de libro de mantenimiento | Libro de mantenimiento presente |

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

| Ubicación | Posición  | Banda de rodadura | Fabricante  | Dimensiones       | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera | Izquierda | 6,8 mm            | Bridgestone | 235/55 R 19 105 W | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Delantera | Derecha   | 6,7 mm            | Bridgestone | 235/55 R 19 105 W | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Trasera   | Izquierda | 6,7 mm            | Bridgestone | 235/55 R 19 105 W | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |
| Trasera   | Derecha   | 6,7 mm            | Bridgestone | 235/55 R 19 105 W | Verano                  | Aluminio        | No aplica          |

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



2 | Capó

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tipo de daño       | Abolladuras      |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



3 | Puerta Delant Iz

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



4 | Puerta Tras Iz

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



5 | Aleta Tras Iz

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



6 | Paragolpes Tras

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |




7 | Puerta maletero Tras

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



8 | Aleta Tras Dr

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tipo de daño       | Abolladuras |
| Modo de reparación | Aceptable   |



9 | Puerta Tras Dr

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tipo de daño       | Abolladuras      |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



10 | Puerta Delant Dr

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo de daño       | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



11 | Aleta Del Dr

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Tipo de daño       | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar      |

**Fotos comerciales**

