

# MG

NEW HS 1.5T DCT LUX

TELAIO: LSJW94U94SG033060



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b>	<b>Odometro</b>
-	20/05/2025	33440 km
<b>Colore</b>	<b>Anno</b>	<b>Selleria</b>
-	2025	-
<b>Numero porte</b>	<b>Numero posti</b>	<b>Generation</b>
-	-	-

## Quadro strumenti

<b>Data ultima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio ultima manutenzione</b>	<b>Data prossima revisione</b>
-	0 km	-
<b>Data prossima manutenzione</b>	<b>Chilometraggio prossima manutenzione</b>	<b>Livello carburante</b>
-	0 km	-

## Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

## Meccanica

<b>Problema di avviamento del motore</b>	<b>Non marciante</b>
No	No

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Copribagagli / -	Mancante	Sostituzione



002 Moquette / Anteriore Sinistro

Tagliato/Strappato


Sostituzione



003 Cerchio in lega / Posteriore Sinistro  
Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "

Riga

Smart repair



004 Cerchio in lega / Anteriore Destro  
Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "

Riga

Smart repair



005 Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



006 Porta / Posteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione
















007 Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro

Riga

Riparazione



008	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
			
009	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
010	Modanatura parafrango / Anteriore Destro	Scheggia	Riparazione
			
011	Parafrango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			

## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	5.2 mm
<b>Anteriore Destro</b>	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	5.3 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	5 mm
<b>Posteriore Destro</b>	BRIDGESTONE	225 / 55 / 19 / Estivo	5.4 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Copribagagli / - / Mancante



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga




Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Scheggia



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Scheggia



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza