

Détails véhicule

VIN	VXKUSHNSS PW140810	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	OPEL	Immatriculation		Odometre	15 740 km
Modèle	MOKKA 1.2 Turbo 96kW S/S Auto Edition				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	09/04/2026	N° d'inspection	6885041	Date d'évaluation	10/04/2026
Date du mandat	09/04/2026	Propriétaire	-	Parc	


Equipements génériques
Eléments amovibles

Kit roue secours Complet ✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 4.0 mm				Goodyear 215/60/17 H Eté 4.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm				Goodyear 215/60/17 H Eté 5.0 mm	

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
2		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	180,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	180,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	180,00€
4		Elément	Extension de pare-chocs	Temps Réparation	1,40	Prix pièce	188,37€
		Position	Arrière	Coût Réparation	84,00€	Valeur Brute	272,37€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	272,37€
5		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Commentaires

Résumé d'évaluation

Prix Brut	452,37€	Dépréciation	-	Prix Net	452,37€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	1,40	84,00€	-	-	84,00€
Peinture	100,00€	1,80	180,00€	-	-	180,00€
Prise en charge peinture	100,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	188,37€	-	-	188,37€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€

Signatures**Signature Réceptionnaire****Signature Expert****Signature Client / Conducteur**