

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Nº INFORME:	I2026/00000592
-------------	----------------

DATOS DEL VEHÍCULO	
	MARCA Y MODELO
	MAZDA MAZDA CX60
	MATRÍCULA
	8612MCZ
	Nº BASTIDOR
	JMZKH0HB101107203
	1ª MATRICULACIÓN
	KILÓMETROS
	61647
DESTINO ANTERIOR	


	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN		×	
MOTOR Y TRANSMISIÓN	✓		
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		×	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		×	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	✓		
EMISIONES CONTAMINANTES			NA
SISTEMA DE FRENO	✓		
SISTEMA DE DIRECCIÓN		×	
EJES Y SUSPENSIÓN	✓		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS	✓		

OBSERVACIONES:

En Madrid a 16 de febrero de 2026

Inspector

Cliente



Fdo. Ricardo Acero

Fdo.

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.

IDENTIFICACIÓN		OBSERVACIONES
1.1 BASTIDOR	✓	
1.2 MATRÍCULA	✓	
1.3 DOCUMENTACIÓN Y REFORMAS	✓	
1.4 MANTENIMIENTOS	✗	Mantenimiento según GT
MOTOR Y TRANSMISIÓN		
2.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	✓	
2.2 ALIMENTACIÓN	✓	
2.3 ESCAPE	✓	
2.4 TRANSMISIÓN	✓	
2.5 DISTRIBUCIÓN	✓	
2.6 REFRIGERACIÓN	✓	
2.7 EMBRAGUE	✓	
2.8 ENCENDIDO	Tensión: Pot. Arranque: ✓	
2.9 DIAGNOSIS Y TESTIGOS CONSOLA CENTRAL	✓	
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		
3.1 PARAGOLPES DELANTEROS	✗	
3.2 PARAGOLPES TRASEROS	✗	
3.3 CAPOT DELANTERO	✗	
3.4 PORTÓN/CAPOT TRASERO	✗	
3.5 PUERTAS DELANTERAS	✗	Pila telemando baja
3.6 PUERTAS TRASERAS	✗	
3.7 LUNAS	✗	Varios picotazos repartidos por el parabrisas
3.8 CARROCERÍA Y CHASIS	✓	
3.9 TECHO	✓	
3.10 PISO CARROCERÍA	✓	
3.11 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	✓	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		
4.1 ASIENTOS DELANTEROS	✓	
4.2 ASIENTOS TRASEROS	✓	
4.3 CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
4.4 GUARNECIDOS Y ALFOMBRAS	✗	Arañazos en volante y en guarnecido de interior
4.5 CLIMATIZACIÓN	✓	
4.6 TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
4.7 SISTEMAS MULTIMEDIA	✓	
4.8 RUEDA DE REPUESTO Y ACCESORIOS	✓	Kit repara pinchazos
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
5.1 FAROS Y PILOTOS	✓	
5.2 INSTALACIÓN Y SIST. ELÉCTRICO	✓	
5.3 ALARMA	✓	
5.4 INTERRUPTORES Y MANDOS ELÉCTRICOS	✓	
EMISIONES CONTAMINANTES		
6.1 DIESEL	Opacidad NA	
6.2 GASOLINA	CO2 mix CO2 nl L NA	
6.3 COMPROBACIONES EN EV, PHEV, FCEV o BEV.	NA	
SISTEMA DE FRENO		
7.1 MANDOS DE FRENO	✓	
7.2 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓	
7.3 FRENOS DELANTEROS	✓	
7.4 FRENOS TRASEROS	✓	
7.5 CIRCUITO DE FRENO	✓	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
8.1 VOLANTE Y MANDOS DE DIRECCIÓN	✗	
8.2 SERVODIRECCIÓN	✓	
EJES Y SUSPENSIÓN		
9.1 EJE DELANTERO	✓	
9.2 EJE TRASERO	✓	
9.3 SUSPENSIÓN DELANTERA	✓	
IZQ.   DER.  		
9.4 SUSPENSIÓN TRASERA	✓	
IZQ.   DER.  		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		
10.1 ESTADO GENERAL	 ✓	
10.2 DEL. IZQ.	6.37 6.42 6.31	
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta	✓	
10.3 TRAS. IZQ.	5.14 4.76 4.57	
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta	✓	
10.4 TRAS. DER.	6.33 6.4 6.28	
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta	✓	
10.5 DEL. DER.	6.59 6.42 6.39	
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta	✓	

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.



MAZDA CX-60 Híbrido Enchufable

-	
VIN	JMZKH0HB101107203
Primera matriculación	27/12/2022
Kilometraje del vehículo	61.648 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/5/2026 12:15:29	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MAZDA	Primera matriculación	27/12/2022
Modelo	CX-60 Híbrido Enchufable	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	JMZKH0HB101107203	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	235/58 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Bridgestone	235/58 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	235/58 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Bridgestone	235/58 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Fotos comerciales

