


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110429002



Identification du véhicule			
Réf. client	1185538682- 5013378625	Date 1ère M.C.	12/12/2023
Marque	PEUGEOT	Km. compteur	16565
Modèle	208 2		
Version			
N° de châssis	VR3UPMHDP5124926		



Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients	Main d'oeuvre	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				carrosserie	peinture	peinture	divers		de vétusté	pièces	
				Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Coffre / hayon	Dégâts chimiques	Peindre			2,10	79,80		214,20	10,00	0	0,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,50	57,00		153,00	10,00	0	137,70
Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant f									Non facturé
Kit réparation pneu	Manque	Réparer/rempl. (montant f									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	367,20 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-229,50 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	137,70 €
TOTAL T.V.A.	27,54 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	165,24 €

75346078 Coffre / hayon Dégâts chimiques Peindre



75346075 Pare-chocs AV Griffes(s) Peindre



75346076 Compresseur Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



75346077 Kit réparation pneu Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

