

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

- Wh/km
- km
- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

210 Wh/km
52 km
52 km

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4935°
zu 6: min. 1852°
zu 7: min. 1447°
zu 35: A1 245/40 R19 98Y XL,
8x19 ET43 / A2 275/35 R19 100Y XL, 8x19 ET53; A1 245/45
R18 100V XL M+S, 8x18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL M+S,
8x18 ET52.5; A1 245/45 R18 100Y XL, 8x18 ET43 / A2
275/40 R18 103Y XL, 8x18 ET53.5; A1 245/45 R18 100Y XL,
8x18 ET43 / A2 275/40 R18 98Y, 8x18 ET53.5°

amtliche Vermerke

HSN 2222 TSN AST VWS 00067 PZ 6

Vermerke des KBA

0121793349
8109152

21727

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ430827



Mercedes-Benz



046CC0131142

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Barfels**

William Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ:

212

Variante:

U011T1

Version: **C22AA050I**

0.2.1. Handelsbezeichnung:

E 300 de 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2021_3413-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-213_654_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-8P

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0220-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

-

0.2.3.6. Periodische Regenenergiefamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K2130111B061031

0.11. Herstellungsdatum:

07.03.2022

mit dem in der am **23.12.2021** erteilten Genehmigung **e1*2001/116*0501*55**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

07.03.2022

(Datum)

ppa. Barfels

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen	2	Lage:	Achse 1/2 (A2)	
gegenseitige Verbindung:	Verteilergetriebe			
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2939 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4984 mm	6. Breite:	1868 mm 7. Höhe:	1495 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2130 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2196 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2760 kg			
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1260 kg	2 1500 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4980 kg			
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2100 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	84 kg			
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)			
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. D/E ext.auf. (0026)	
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)			
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	143,00kW bei 3800 min ⁻¹			
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00 kW			
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	60,00 kW			
28. Getriebetyp:	automatisch			
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354 2 3,243 3 2,252	7 0,865 8 0,717 9 0,601	2,647	
4 1,636 5 1,211 6 1,000				
28.1.1. Achsübersetzung:	1 1601 mm 2 1588 mm 3 - mm			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 - 2 - 3 -	7 - 8 - 9 -		
4 - 5 - 6 -				
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	235 km/h		
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1601 mm 2 1588 mm 3 - mm			
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET43 Klasse A C1			
Achse 2:	275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET52.5 Klasse A C1			
Achse 3:				
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)		
Aufbau	38. Code des Aufbaus:	(AA)		
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	40. Farbe des Fahrzeugs:			
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4,2 links, 2 rechts (A0)			
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	5			
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	66,00 dB(A)	
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	72,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)			

47.1.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.2. Stirnfläche:

2,340 m²

47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:

entfällt

cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0

162,2 N

47.1.3.1. f1

1,043 N/(km/h)

47.1.3.2. f2

0,02629 N/(km/h)²

3b

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:

47.2.1. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):

entfällt

nein

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f_{ds}:

entfällt

47.2.3. Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen:

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:

27,5

-

-

mg/km

NO_x:

28,1

-

-

mg/km

Partikelmasse:

0,65

-

-

mg/km

Partikelzahl:

5,70 * 10¹⁰

-

-

km⁻¹

THC:

-

-

-

mg/km

NMHC:

-

-

-

mg/km

THC+NO_x:

33,7

-

-

mg/km

NH₃:

-

-

-

ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):

0,5000 m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Vollständige RDE-Fahrt:

NO_x

80 mg/km

Partikelzahl

6 * 10¹¹ km⁻¹

Innerstädtische RDE-Fahrt:

NO_x

80 mg/km

Partikelzahl

6 * 10¹¹ km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO₂-Emissionen NEFZ

Benzin / Diesel

Gas

sonstige

Innerorts:

- g/km

- g/km

- g/km

Außerorts:

- g/km

- g/km

- g/km

Kombiniert:

- g/km

- g/km

- g/km

Gewichtet, kombiniert:

- g/km

- g/km

- g/km

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor

Kraftstoffverbrauch NEFZ:

Benzin / Diesel

Gas

sonstige

Innerorts:

- l/100km

- m³/100km

- l/100km

Außerorts:

- l/100km

- m³/100km

- l/100km

Kombiniert:

- l/100km

- m³/100km

- l/100km

Gewichtet, kombiniert:

- l/100km

- m³/100km

- l/100km

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch

gewichtet, kombiniert

- Wh/km

Elektrische Reichweite

- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

Nein (N)

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

- g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

- g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:

CO₂-Emissionen:

Low: (Phase 1)

- g/km

- l/100km

- kg/100km

Medium: (Phase 2)

- g/km

- l/100km

- kg/100km

High: (Phase 3)

- g/km

- l/100km

- kg/100km

Extra High: (Phase 4)

- g/km

- l/100km

- kg/100km

Kombiniert:

- g/km

- l/100km

- kg/100km

Gewichtet, Kombiniert:

34 g/km

1,3 l/100km

- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

23.08.2022	2222	AA	AST0000676	2	2	143/800	235
M1				4984-4984		1868-1868	
WIK2130111B061031		7		1495-1495	2130-2130		
Mercedes-Benz							
212				34	84	2760	
U011T1				1260	1500		
CZAA0501				1260	1500		
				72	2850	66	
				2100	750		
E 300 de 4MATIC				245/45 R18 100Y XL			
Mercedes-Benz				275/40 R18 103Y XL			
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.							
Limousine							
715/2007*2018/1832AP				Grau		7	
EURO6;WLTP;AP;PI/Ci; M. N1.1				e1*2001/116*0501*55			
Hybr. D/E ext.auff.				23.12.2021	K		GJ430827
0026		36AP	1950				
7.218.2.+120 b. Anh.Betr.*Batteriekapazität:9.3kWh+Fz							
ist bei werkseitig montiert.AHK u ESP m.spez.fahrdyn.							
Stabf.Syst.f. Anh.Betr.f. Tempo 100 km/h gem.5. Aend.VO.2							
8. Ausn. VO.2.SIVO ausgestattet							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Tür vorne rechts Delle und Kratzer



Bild 15 : Tür vorne rechts Delle und Kratzer



Bild 16 : Anfahrtschaden hinten




Bild 17 : Anfahrtschaden hinten



Bild 18 : Anfahrtschaden hinten




Bild 19 : Anfahrtschaden hinten




Bild 20 : Anfahrtschaden hinten



Bild 21 : Anfahrschaden hinten




Bild 22 : Tür hinten links Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 370160
Hersteller Mercedes-Benz
Model E-Class
Variante Avantgarde Line E 300 de PHEV
Listenpreis 68.510,00
VIN W1K2130111B061031
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen E TX146E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 370160

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108385	05.10.2025	Stoßfänger hinten	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.08.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	E 300 de 4Matic
Aufbauart	Limousine	Türen	9G-TRONIC Avantgarde
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	4
HSN / TSN	2222 / AST	Schlüssel-Nr.	W1K2130111B061031
Km-Stand abgelesen	106362	Nächste HU §29 StVZO	10387802
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	10 / 2027
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	/
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		1950
Felgen	Leichtmetall	Farbe	GRAPHITGRAU - METALLICLACK

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear	S /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel in Stoff neivagrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage-Paket, Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
U29	Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse
463	Head-up Display
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
916	Kraftstofftank mit größerem Volumen 60 l
	Lackierung: Metallic
B80	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 8m, glatt
737	Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig
PAF	Paket: Akustik-Komfort-Paket
DB3	Paket: Business (ohne MBUX Augmented Reality)
23P	Paket: Fahrassistent-Paket
DN2	Paket: MBUX High-End Paket (ohne MBUX Augmented Reality)
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
P49	Paket: Spiegel
	Polster: Leder
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
R32	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, hochglanzschwarz lackiert

875	Scheibenwaschanlage beheizt
873	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
287	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar
U82	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond mit Ladefunktion
899	Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verbindung mit MBUX High-End Paket
P82	URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus
736	Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts Delle und Kratzer, smart repair (Bild 14, 15)
2. Anfahrschaden hinten, instandsetzen (Bild 16, 17, 18, 19, 20, 21)
3. Tür hinten links Kratzer, smart repair (Bild 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dach Kratzer,
Sitzbezug Lehne VL leichte Abschürfung,

Fehlende Teile

1. Ladekabel Haushaltsteckdose