Voertuig rapport

Taxatiedatum: 30-10-2026

Mercedes-Benz Vito 110 CDI Functional Extra Lang
2020 - 75 kW / 102 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	W1V44760513744826
Eerste registratie	09-07-2020
APK geldig tot	17-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	166.731 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	30-10-2026
Definitieve kilometerstand	166.731 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.750
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	171
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	75 kW / 102 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	166.731 km	Ja

Opties & accessoires 2

Airco | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	michelin
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2025

Schades (17)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten




Omschrijving
Scherm LV, Krasjes, Polijsten

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Gebroken
Oplossing
Vervangen






Omschrijving
Bumper V, Beschadigd, Vervangen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Roest
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Motorkap, Roestvorming, Spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Portier RV, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Schuifdeur R, Deuk, Vervangen / spuiten

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Scherm RA, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Vervangen







Omschrijving
Bumper A, Deuk, Vervangen

Andere - Andere

Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Achterlicht R afdekkap, Krassen, Vervangen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Roest
Oplossing
Anders




Omschrijving
Laaddeur R, Roestvorming, Spotrepair

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken





Omschrijving
Laaddeur L, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Anders
Oplossing
Anders





Omschrijving
Laadruimte, Diverse schades, Diverse herstel

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Anders
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Dak, Ingevreten vuil, Polijsten

Schade exterieur - Linksachter





Soort schade
Anders
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Scherm LA, Eerder herstel, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Portier linksachter







Soort schade
Deuk
Oplossing
Reparatie

Omschrijving
Portier LV, Deukjes, Restyle 3x

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Stoel LV (bekleding), Scheur, Vervangen

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Instap LV, Krasjes, Spotrepair

Andere - Andere



Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders

Omschrijving
Portier LV binnenzijde, Deuk, Herstellen/Spuiten

Exterieur opmerking	14 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	195/65R16
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-06-2020		Importeur
09-07-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
09-10-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
17-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent | achterklep | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | passagiersairbag | start/stop systeem | tachograaf | tussenschot laag | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

Extra foto's

















