

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Extra Maxi Kasten-Lieferwagen 4-türig 1461 ccm
95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -NL 1948	Fahrgestell-Nummer:	VF1WF000467298639
Vertrags-Nummer:	8446076	Erstzulassung:	12.03.2021
Internes KZ:	14818195	Kilometer-Stand:	43837
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Extra Maxi Kasten-Lieferwagen 4-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW
Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Mineral-Weiß

Polsterung: Stoffpolsterung Tanega

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **20.060,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrerairbag	200,00
Bordcomputer	0,00
Einparkhilfe hinten	310,00
Fahrersitz beheizbar	180,00
Fahrersitz höhenverstellbar	100,00
Klang & Klima-Paket mit R-Link	1.290,00
Klimaanlage mit Pollenfilter	0,00
Mineral-Weiß	0,00
Nebelscheinwerfer	150,00
Online-Multimediasystem R-LINK Evolution DAB+	0,00
Raucher-Paket	40,00
Seitenairbags vorne (In Verbindung mit dem Beifahrersitz umklappbar entfällt der Seitenairbag auf de	210,00
Stoffpolsterung Tanega	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	180,00
Trennwand geschlossen, mit Fenster	170,00
Verzurrösen seitlich im Laderaum	90,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
-------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **22.980,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **27.346,20**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 27.346,20

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Extra Maxi Kasten-Lieferwagen4-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	70 / 95	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	140
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	163	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1481	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 8446076
Amtliches Kennzeichen: M -NL 1948
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Extra Maxi Kasten-Lieferwagen4-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.02.2026	9059998731	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 8446076
Amtliches Kennzeichen: M -NL 1948
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Extra Maxi Kasten-Lieferwagen4-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
15.05.2023	20008	TÜV/AU (MwSt-frei)
15.05.2023	20008	Wartungszusatzumfänge
15.05.2023	20008	Inspektion und Wartung
03.07.2025	38345	TÜV/AU (MwSt-frei)
03.07.2025	38345	Wartungszusatzumfänge
03.07.2025	38345	Inspektion und Wartung
03.07.2025	38345	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



INFORMATIONEN ZUM BESICHTIGUNGSORT

Rücknahmezentrum München-Lochhausen DEKRA Automobil GmbH
Lochhausener Str. 207
81249 München

INFORMATIONEN ZUR BESICHTIGUNG

Fzg. gereinigt: k.A.
Probefahrt durchgeführt: k.A.

Besichtigung von unten: k.A.
Probelauf durchgeführt: k.A.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller / Marke: RENAULT (F)
FIN [Fz-Ident-Nr.]: VF1WF000467298639
Leistung [kW]: 70
Aufbau: Kombi
Erstzulassung: 12.03.2021
Nächste HU: 07/2027
Laufleistung letzter Kundendienst: 38.345 km

Kennzeichen: M NL1948
Modellbezeichnung: KANGOO (W)
Antriebsart: Diesel
Hubraum [ccm]: 1.461
Laufleistung: 43.776 km Laufleistung laut Wegstreckenzähler
Anzahl Sitzplätze unfallfrei: 2
Datum letzter Kundendienst: 30.06.2025

ZUBEHÖR

Serienausstattung

- | | | |
|--|---|--|
| 1. ABS mit EBV | 10. Handschuhfach, verschließbar | 21. Schutzstange hinter dem Fahrersitz |
| 2. Ablagefach in Vordertüren und Armaturenräger | 11. Hecktüren, asymmetrisch, ohne Fenster | 22. Seitenschutzleisten |
| 3. Airbag Fahrerseite | 12. Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar | 23. Seitenschutzverstärkung |
| 4. Außenspiegel, manuell einstellbar (2) | 13. Lackierung: Uni | 24. Servolenkung |
| 5. Bremsassistent | 14. Lenkrad höhenverstellbar | 25. Triebwerkschutz |
| 6. Digitaluhr im Instrumententräger | 15. Mobilitätsset | 26. Verzurrösen im Laderaumboden |
| 7. Drehzahlmesser | 16. Polster: Stoff | 27. Wegfahrsperre elektronisch |
| 8. ESP mit Extended Grip und Berganfahrassistent | 17. Radio: CD-Radio DAB+ MP3 | 28. Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung |
| 9. Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe | 18. Rußpartikelfilter | 29. Zuschaltbarer ECO-Mode |
| | 19. Räder: Reifengröße 195/65 R 15 | |
| | 20. Schaltpunktanzeige | |

Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit!

REIFENDATEN

	<i>Reifenbezeichnung</i>	<i>Hersteller / Typ</i>	<i>Art</i>	<i>Profiltiefe</i>
Vorne links	195/65 R 15 95 T	Michelin Energy Saver	Sommerreifen / Original	5 mm
Vorne rechts	195/65 R 15 95 T	Michelin Energy Saver	Sommerreifen / Original	4 mm
Hinten links	195/65 R 15 95 T	Michelin Energy Saver	Sommerreifen / Original	6 mm
Hinten rechts	195/65 R 15 95 T	Michelin Energy Saver	Sommerreifen / Original	5 mm

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung Hersteller/Typ Art Profiltiefe

195 / 65R15 95 T Semperit / Mastergrip 2 W /O 6 mm

195 / 65R15 95 T Semperit / Mastergrip 2 W /O 6 mm

195 / 65R15 95 T Semperit / Mastergrip 2 W /O 8 mm

195 / 65R15 95 T Semperit / Mastergrip 2 W /O 7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

LISTE

<i>Teil</i>	<i>Schadenart</i>	<i>Schadentyp</i>	<i>Technischer Einfluss</i>	<i>Optischer Einfluss</i>	<i>Maßnahme</i>
Außen					
Heckklappe - von innen	eingedellt				Gebrauchsspur
Heckklappe - Dichtung Heckklappe (Bild 7)	gerissen				erneuern
Seitenschweller links (Bild 2)	verformt				instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Seitenschweller rechts (Bild 1)	verformt				instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Dach (Bild 9)	deformiert				s. Gutachten
Fahrzeug - div. links (Bild 8)	Anfahr / Unfallschaden				s. Gutachten
Fahrzeug - div. rechts (Bild 5)	Anfahr / Unfallschaden				s. Gutachten
Innenraum					
Kofferraum / Laderaum - div.	Gebrauchsspuren				keine Maßnahme
Verkleidung Heckklappe (Bild 4, 6)	gerissen				erneuern
Motorraum - Leitung (Bild 3)	Tierverbiss				erneuern


Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien und Vorgaben des Auftraggebers erstellt.




Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



Motorraum



Zulassungsbescheinigung Teil 1



KM-Stand



Laderaum



Lage: Außen
Bereich: Heckklappe
Teil: Dichtung Heckklappe
Schadenart: gerissen
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme:

erneuern




Lage: Innen
Bereich: Verkleidung Heckklappe
Teil:
Schadenart: gerissen
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: erneuern



Lage:	Innen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Motorraum	Optischer Einfluss:	
Teil:	Leitung	Maßnahme:	erneuern
Schadenart:	Tierverbiss		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			



Lage:	Außen	Technischer Einfluss:	
Bereich:	Seitenschweller links	Optischer Einfluss:	
Teil:		Maßnahme:	instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
Schadenart:	verformt		
Schadentyp:			
Bemerkungen:			



Lage: Außen
Bereich: Seitenschweller rechts
Teil:
Schadenart: verformt
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Lage: Außen
Bereich: Dach
Teil:
Schadenart: deformiert
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: s. Gutachten



Lage: Außen
Bereich: Fahrzeug
Teil: div. links
Schadenart: Anfahr / Unfallschaden
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: s. Gutachten



Lage: Außen
Bereich: Fahrzeug
Teil: div. rechts
Schadenart: Anfahr / Unfallschaden
Schadentyp:
Bemerkungen:

Technischer Einfluss:
Optischer Einfluss:
Maßnahme: s. Gutachten