

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002452663
Besichtigt am: 19.05.2026 10:36
Berichts-Nr: 10654548
FIN: WV2ZZZ7HZRH072211



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Wohnmobil
Fahrzeugart:	Reisemobile und Pickup
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Transporter California
HSN / TSN:	0603 / BVE
Erstzulassungsdatum:	07.05.2024
Laufleistung:	65.676 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kirschrot
Farbe Dach:	Kirschrot
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.904 mm
Fahrzeughöhe:	1.950 mm
Fahrzeugbreite:	1.904 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.080 kg
Radstand:	3.000 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	3
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz-Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

17"-Fahrwerk mit 17"-Scheibenbremse vorne und 16"-Scheibenbremse hinten
 2 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus, 3 Schubladen unter der 3er-Sitzbank im Fahrgastraum
 2 Drehsitze mit Armlehnen, im Schienensystem verschiebbar, in der 2. Sitzreihe
 2 Funkklappschlüssel
 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel
 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung
 230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fahrzeugbatterien und 230-Volt-Steckdose im Innenraum
 3er-Sitzbank (verschiebbar) mit Liegefunktion, Multiflexboard mit Polster, 3 Schubladen
 3er-Sitzbank mit Liegefunktion und Staufach, verschiebbar, in der 3. Sitzreihe
 3-Zonen Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum
 4 Leichtmetallräder "Woodstock" 7J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht
 4. Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.G
 4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, BIT Common-Rail Grundmotor: T12/T47/T6F/T98/T3A
 6 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner, 2 Breitbandlautsprecher
 7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad inklusive Freilauffunktion
 Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)
 Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM
 Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk
 Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
 Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)
 Armaturentafel Komfort (Unterteil in Titanschwarz) mit Chromapplikationen und schwarz lackierten Blenden
 Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus
 Aufstelldach manuell bedienbar, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey
 Außenspiegel links, konvex
 Außenspiegel rechts, konvex
 Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel
 Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz
 Batterie 420 A (75 Ah)
 Batterie/Generator
 Bauteilesatz, -Deutschland
 entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
 Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger)
 beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige
 Berganfahrassistent
 Besondere Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus und Fahrgastraum
 Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag
 Betriebsspannung 12 V und 230 V Steckdose am Fahrersitzgestell
 Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inkl. 2 Staufächer)
 Bodenbelag im Fahrgastraum aus Kunststoff
 Bordliteratur in Deutsch
 California Beach
 California Beach Tour
 Camper
 Campingtisch für Innen und Außen (in der Schiebetür) und 2 Klappstühle (in der Heckklappe)
 Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Federtellern & Matratze
 Dachinnenverkleidung für Camper
 Dekor-Einlagen "Bright Brushed Grey"
 Deutschland
 Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraum-überwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz
 Digitaler Radioempfang (DAB+)
 Drehstromgenerator 250 A
 Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußeren Sitzen im Fahrerhaus, mit elektr. Gurtstraffer
 Einton-Signalhorn
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR (mit Deaktivierungstaster), EDS, Berganfahrassistent und Bremsassistent
 Entfall der Schiebetür links, mit Miniküche
 Fahrprofilwahl "Drive Select" für adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Fahrprofilwahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -7EP-
 Fertigungsablauf Standard
 Funktionssteuergerät 1 für Camper
 Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer
 Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
 H7-Halogendoppelscheinwerfer
 Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite
 Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar und gedämpft
 Handschuhfach mit Beleuchtung
 Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage
 Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe
 Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

Hinterachsgewicht Standard	Ohne Dachblinkleuchten
Hinweisschilder ohne Ländergruppe	Ohne Dachgepäcknetz und Stau-/Wertfach
Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	Ohne Erkennungsleuchten
Innenleuchtenkonzept Camper im Fahrgastraum	Ohne Folienbeklebung
Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Glasschiebe-/Ausstelldach im Fahrerhaus
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Isolierbox und ohne Handschuhfach-Kühlung
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für Multivan/California in der 2. bis 4. Sitzreihe	Ohne Kindersitz
Komfortpaket inkl. Komfortschalttafel in Titanschwarz/Titanschwarz, inklusive 2 Verdunkelungsrollos für die Frontscheibe	Ohne Lichtassistent
Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)	Ohne mechanische Hinterachs-Differenzialsperre
Komfortsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)	Ohne modulare Sitzbefestigung
Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen	Ohne Nebelscheinwerfer
Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten	Ohne Rundumkennleuchten
Kurzer Radstand	Ohne Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)
Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff und Ladekantenschutz auf der Stoßstange in Schwarz	Ohne Schmutzfänger
Landesverkaufsprogramm Europa Mitte	Ohne Sitze in der 4. Sitzreihe
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonnenschutzrollo
Leichtmetallräder "Woodstock" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Ohne Spurwechselassistent "Side Assist"
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar)	Ohne Tachograf
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trennwand
Licht & Sicht	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Markise in Schwarz (Gehäuse und Schiene)	Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus
Mini Einbauküche	Ohne zusätzliche Bereifung
Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	ParkPilot im Front- und Heckbereich
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige "Plus" mit schwarz-weiß Display	Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)	Rechtsverkehr
Navigationsfunktion-/Vorbereitung	Regionscode "ECE" für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"	Reifen 235/55 R17 103H xl rollwiderstandsoptimiert
Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming und Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung)
Normalluftfilter	Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien)
Notrufsystem eCall	Rückleuchten in Standardausführung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scharniere für Hecktüren/-klappe in Normalausführung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor für die Frontscheibenwischer
Ohne Chrom-Paket	Schiebefenster mit Fliegengitter vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts
Ohne C-Schienen	Schiebefenster vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links
	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe
	Schriftzug "California" am Kotflügel, ohne Schriftzug am Heck



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer

Seitenscheiben vorn in Wärmeschutzglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark abgedunkelt

Seitenverkleidung California Beach

Seitenwindassistent

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar

Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend

Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Quadratic"

Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steckdose vorn und Magnet-Taschenlampe mit Dockingstation an der Sitzkonsole des rechten Sitzes in der 1. Sitzreihe

Stoßfänger in Wagenfarbe bei Serienlackierungen bzw.

gemäß Farbbeschreibung bei Sonderlackierungen

Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportmodus aktiviert

Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie

Trittschwellenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum

Trittschwellenbeleuchtung mit Schriftzügen "California" im Fahrgastraum

Türverkleidung

Typprüfstand Deutschland

Typschild für M1-Pkw mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren

Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion

Variante Grundausstattung

Velour-Vlies-Bodenbelag im Fahrerhaus

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste

Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar

Verdunkelungsblenden aus Stoff, für das Fahrerhaus

Verkehrszeichenerkennung

Verzurrösen zur Ladegutsicherung bei trittverstärktem Bodenbelag

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für California Fernsteuerung

Vorbereitet für Online Dienste

Vorderachsgewicht Standard

Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt

Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hintenhöhen- und neigungsverstellbar (bei Kombi und Caravelle TL höhenverstellbar)

Winterpaket Plus

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung

Zulässiges Gesamtgewicht 3.080 kg

Zulassung als PKW

Zulassung mit bis zu 7 Sitzplätze

Zusätzliche Staubschutz-Dichtungen außen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 17 103 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 17 103 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 17 103 H	4,5 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 17 103 H	4,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
6	Tankdeckel	Fehlstellung	Ersetzen und lackieren
7	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
8	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
9	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
12	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen
3	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen
4	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WV2ZZZ7HZRH072211

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026

» Sonstige Bemerkungen



Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung


 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne




Innenraum - hinten


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10654548
vom: 22.05.2026



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




Rad
Achse 1 | links 1



Rad
Achse 1 | rechts 1




Rad
Achse 2 | links 1




Rad
Achse 2 | rechts 1




Rad
Demontiert 1



Rad
Demontiert 2



Rad
Demontiert 3




Rad
Demontiert 4

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren






3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen






4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung






6 - Tankdeckel - Fehlstellung - Ersetzen und lackieren




7 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


8 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



9 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





10 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Ersetzen



11 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




12 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen



3 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen



4 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

