

Resumen del
vehículo
Matrícula: 5530MFB
Marca / Mini
Modelo: Cooper /

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
31/07/2024	31336	FRENOS	Pastillas delanteras	OLIVAMOTOR
06/05/2024	24969	MANTENIMIENTO	Revisión	OLIVA MOTOR ((MINI))



MINI Mini F56

-	
VIN	WMW51DH0X02T98558
Primera matriculación	23/2/2023
Kilometraje del vehículo	76.918 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	4/6/2026 9:19:42	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MINI	Primera matriculación	23/2/2023
Modelo	Mini F56	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WMW51DH0X02T98558	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	No		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	1,5 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	1,5 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/45 R 17 88 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Spoiler Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Techo

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



16 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



18 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

