

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



28 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426359701

Nº Revision: WTWS\_605923

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

<b>MATRÍCULA:</b>	4105-MBX	<b>Nº CHASIS:</b>	WVGZZA1ZPV542721
<b>KILÓMETROS:</b>	158049	<b>MARCA:</b>	VOLKSWAGEN
<b>F. PERITACIÓN:</b>	26/01/2026	<b>MODELO:</b>	T-ROC LIFE 2.0 TDI 85KW (115CV)
<b>Seguro:</b>	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	23/01/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3337
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

<b>Nº LLAVES:</b>	2	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	SI	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	NO
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	NO	<b>Navegador GPS:</b>	NO TIENE		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	NO	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	333,80 €
<b>Daños Interiores</b>	169,40 €
<b>Total Valoración</b>	503,20 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
5N0012615H	99700	Compresor aire	1,00	242,00	72,60	169,40

## OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Vehículo peritado mojado. 3- Libro digital. 4- Falta compresor antipinchazos.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_605923
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	LR7H
Kilómetros	158.049

### Equipamiento

#### VIN Query

ETIQUETAS S/ETIQUETAS - 0KA	MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K
GENERAL 6S MARCADO - VCQ	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2FD
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION SERVOFRENO - 1AT
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
TURBO-DIESEL 1968CC 85KW (116) - DTRD	GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR - DE4
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M	EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
VERSION GAMA 2023 - 2023	ACABADO TECNICO CONFORT BASICO - A9G
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
TAPACUBOS TAPABUJES - 1NL	SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AF
SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - UC7	SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 04 - L04	SUSPENSION MARGEN PESO 4 EJE TRASERO - 0YD
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T7
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
LLANTAS ALE 7.0JX17" - U50	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 2EJ
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZJ	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 6K4
FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281 - 0ED
ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA	AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ	ACCESORIOS ACABADO INT - 7TD
ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 7) - 4P6	ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS TRIANGULOS DE EMERGENCIA - 1T2
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK
AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO - 9WJ	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" BASIC - 7J1
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UJ	ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL DR - QN2	ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - Q2J
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N3F	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO/CERAMICA - FJ

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES - 3LH	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0
SEGURIDAD SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO+DL - 7W2	SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX - 3B4
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1	ADAS S/CAMARAS VISION - KA0
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	ESPAÑA ESPAÑA - B15
TODO TERRENO 5 PUERTAS - K8G	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
Nº SERIE 2023542721	PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
RETROVISORES EXT ELECTRICO C/MEMORIA Y C/REGULACION TERMICA - 6XQ	LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA
LUCES PILOTOS TR ANTINEBLA 1 LADO/MARCHA ATRAS 2 LADOS - 8TL	LUCES LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA) - 9I5
LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G1	LUCES PILOTOS TR C/LEDS - 8VG
LUCES FAROS LEDS - 8IT	ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL3
LUCES S/LAVAFAROS - 8X0	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES PROYECCION LOGO - 1J2	GENERALES SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ0
GENERALES S/ILUMINACION AMBIENTAL EXT - UD0	GENERALES BATALLA - 0B2
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JU	ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES - 4ZB	GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1
GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB	GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
EMBELLECEDORES S/MOLDURA ENTRADA PUERTA - 7M5	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA	ACCESORIOS HERRAMIENTAS - 1S3
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - 0MU	FECHA FABRICACIÓN 09/09/2022
ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - 8S1	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT CONDUCTOR ASFERICO/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JA

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas




Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
5N0012615H	Compresor aire	1,00	242,00			242,00

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZA1ZPV542721		

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

**Información adicional**

Pieza	Motivo	Operaciones
Moldura contorno aleta dl dr	Daños previos	Pintar, Reparar

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZA1ZPV542721		

## Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	65,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	242,00 €	Subtotal Horas MO	2,50 €	Subtotal Horas MO	108,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,10 h)	67,50 €	Subtotal M.O. (4,35 h)	108,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	67,50 €	Total mano de obra	108,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	242,00 €			Subtotal material	157,55 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	72,60 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	169,40 €			Total del material	157,55 €
				Total sin descuentos	266,30 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	266,30 €

*Sistema de pintura: Centro Zaragoza*  
*Tipo de pintura: Bicapa*

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	169,40 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	67,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	266,30 €	Base del impuesto	503,20 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	503,20 €	IVA (21%)	105,67 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	608,87 €
				<b>Total</b>	<b>608,87 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZA1ZPV542721		

### Equipamiento

#### VIN Query

ETIQUETAS S/ETIQUETAS - 0KA	MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K
GENERAL 6S MARCADO - VCQ	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2FD
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION SERVOFRENO - 1AT	DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3
TURBO-DIESEL 1968CC 85KW (116) - DTRD	GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,05L/85KW (TDI) CR - DE4
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C - T6M	EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
VERSION GAMA 2023 - 2023	ACABADO TECNICO CONFORT BASICO - A9G
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
TAPACUBOS TAPABUJES - 1NL	SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AF
SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO - UC7	SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 04 - L04	SUSPENSION MARGEN PESO 4 EJE TRASERO - 0YD
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - 8T7
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
LLANTAS ALE 7.0JX17" - U50	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 2EJ
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZJ	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 6K4
FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ281 - 0ED
ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA	AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ	ACCESORIOS ACABADO INT - 7TD
ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 7) - 4P6	ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS TRIANGULOS DE EMERGENCIA - 1T2
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK
AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO - 9WJ	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" BASIC - 7J1
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UJ	ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL DR - QN2	ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - Q2J
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N3F	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO/CERAMICA - FJ
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES - 3LH	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		

SEGURIDAD SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO+DL - 7W2	SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX - 3B4
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1	ADAS S/CAMARAS VISION - KA0
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	ESPAÑA ESPAÑA - B15
TODO TERRENO 5 PUERTAS - K8G	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
Nº SERIE 2023542721	PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
RETROVISORES EXT ELECTRICO C/MEMORIA Y C/REGULACION TERMICA - 6XQ	LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA
LUCES PILOTOS TR ANTINEBLA 1 LADO/MARCHA ATRAS 2 LADOS - 8TL	LUCES LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA) - 9I5
LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G1	LUCES PILOTOS TR C/LEDS - 8VG
LUCES FAROS LEDS - 8IT	ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL3
LUCES S/LAVAFAROS - 8X0	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES PROYECCION LOGO - 1J2	GENERALES SIN EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ0
GENERALES S/ILUMINACION AMBIENTAL EXT - UD0	GENERALES BATALLA - 0B2
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JU	ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES - 4ZB	GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1
GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB	GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
EMBELLECEDORES S/MOLDURA ENTRADA PUERTA - 7M5	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA	ACCESORIOS HERRAMIENTAS - 1S3
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - 0MU	FECHA FABRICACIÓN 09/09/2022
ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - 8S1	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT CONDUCTOR ASFERICO/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JA

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133513.jpg



20260126\_133620.jpg



20260126\_133540.jpg



20260126\_133556.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZA1ZPV542721		



20260126\_133452.jpg



20260126\_133459.jpg



20260126\_133447.jpg



20260126\_133544.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133453.jpg



20260126\_133528.jpg



20260126\_133418.jpg




20260126\_133503.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133617.jpg



20260126\_133604.jpg



20260126\_133516.jpg



20260126\_133530.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133552.jpg



20260126\_133542.jpg



20260126\_133505.jpg



20260126\_133611.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133533.jpg



20260126\_133549.jpg



20260126\_133340.jpg



20260126\_133411.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133408.jpg



20260126\_133308.jpg



20260126\_133333.jpg



20260126\_133321.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133312.jpg



20260126\_133304.jpg



20260126\_133301.jpg



20260126\_133258.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133256.jpg



20260126\_133325.jpg



20260126\_133405.jpg



20260126\_133254.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_605923	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN T-ROC (A1) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	28/01/2026 16:06:41	<b>CUM</b>	VW05302	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	28/01/2026 16:13:26	<b>Matrícula</b>	4105-MBX		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVGZZZA1ZPV542721		



20260126\_133414.jpg



20260126\_133356.jpg



20260126\_133350.jpg