

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9564NHF / WBA48GK0108F87729 / 8F87729

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330E BERLINA G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330E BERLINA G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.828

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9564NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

9564NHF COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
9564NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.75 h.			0,00	464,79	40,00	384,74 €
3. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
6. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.42 h.		0,00	0,00		54,67 €
7. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
8. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Aleta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1395,4 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9564NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,34 h.	205,58 €
Total material pintura	-	36,33 €
Total Mano de Obra Pintura	8,58 h.	330,32 €
Total Recambios	-	383,18 €
Descuento recambios aplicado	-	197,51 €

(IVA no incluido)

9564NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	440,00 €







9564 NHF



330i









Valores desde la carga



Total 21828 km → 2524.0 km



Puerta abierta.



CHECK-CONTROL

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Ayuda para aparcar limitada.
- ⚠ Ayuda para aparcar.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.













BMW



BMW


BMW
564 742287
18743-10 BX
AT5
14008,90,001

208 5

Ⓢ WBA48GK0108F87729 Ⓢ










Buscar aquí

Cienpozuuelos

581m

100m

- OFF +



- OFF +





5.72
Inch/mm
OFF ON



OFF ON ZERO

4.00

inch/mm



PLEASE USE PLIATED ONLY
SPECIALTY TRAINED PERSONNEL
ONLY. NEVER OVERINFLATE TIRE
OR DRIVE AT ADVICE. SEE OWNER'S
MANUAL FOR MORE INFORMATION.

TRENDLINE

OFF ON

ZERO

41.7

Inch/mm



inch/mm
5.70
OFF ON ZERO



















225/45 R18

PIRELLI









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



COL-AUTOMOTIVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 cm





2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

PIRELLI





0 cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COOL-ALU-METAL





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE

5 6 7 8 9 10

SAF-COBAN
SEKLIRIT
43R-004527
DOK15644K31
100214
H
Transp 70% min





