Voertuig rapport

Taxatiedatum: 10-11-2026

Volkswagen ID.5 Pro 77 kWh
2022 - 128 kW / 174 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	R315NK
Chassisnummer	WVGZZZE2ZNP512039
Eerste registratie	09-11-2022
APK geldig tot	09-11-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	79.288 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	10-11-2026
Definitieve kilometerstand	79.288 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	128 kW / 174 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	79.288 km	Ja

Opties & accessoires 8

Adaptieve Cruise control | Airco | Klimaatregeling | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	59598
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2027

Schades (14)

Schade interieur - Laadruimte






Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Inspectie over 12 dagen


Schade exterieur - Dak



Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Vogelpoep

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-






Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor


Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking	12 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	1 gemelde schade	-
Technisch opmerking	1 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-10-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
09-11-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
09-11-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
09-11-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | andere dakkleur | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale airbag voor | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief | DAB | elektrische ramen voor en achter | Elektronisch Stabiliteits Programma | geluidsimulator | geluidsisolerend glas | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | interieurklimaat vooraf instelbaar | keyless start | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | lichtmetalen velgen 19" | luxe interieur afwerking | multimedia-voorbereiding | oplaadmogelijkheid | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | sfeerverlichting | spraakbediening | stuur multifunctioneel | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | volledig digitaal instrumentenpaneel | warmtewerend glas | zijairbag(s) voor

Extra foto's





