# INFORME DE INSPECCIÓN

| VEHÍCULO | 7194NLC / WBA31GE0907V20021 / 7V20021 |
|---|---|

## Datos vehículo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | BMW | Combustible: | GASOLINA |
| Modelo: | 116 F70 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 116 F70 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 19.962 |

## Controles específicos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

## Información neumáticos

| 7194NLC \| Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|
| DD | GOODYEAR | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| DI | GOODYEAR | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | GOODYEAR | 225/45/18 | 95 | Y | - |
| TI | GOODYEAR | 225/45/18 | 95 | Y | - |

## Datos Inspección:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 17/09/2026 | | |
| Comentarios: | | | |

## Daños no valorables:

| 7194NLC \| COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|---|---|---|
| . | . | . |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 7194NLC \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 1. baliza | - | REEMPLAZAR |
| 2. Jgo pegado sensor lluvia | - | REEMPLAZAR |
| 3. Rejilla paragolpes dl | - | REEMPLAZAR |
| 4. Luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 6. Moldura sup luna parabrisas | - | REEMPLAZAR |
| 7. Tapacubos rueda dl iz | - | REEMPLAZAR |
| 8. Tapacubos rueda dl dr | - | REEMPLAZAR |
| 9. Llanta rueda tr dr | - | REEMPLAZAR |
| 10. Compresor aire | - | REEMPLAZAR |
| 11. Antirrobo ruedas | - | REEMPLAZAR |
| 12. Jgo alfombras dl piso | - | REEMPLAZAR |
| 13. Jgo alfombras tr piso | - | REEMPLAZAR |
| 14. Spoiler paragolpes tr | Pintar Sustitución Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 15. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no adyacente | REPARAR |
| 16. Aleta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente | REPARAR |
| 17. Puerta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 18. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 19. baliza | - | REPARAR |
| 20. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 21. Manilla exterior puerta dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 22. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 23. Cejilla ext puerta dl iz | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 24. Paragolpes tr | Pintar Reparado Combinada no adyacente | - |
| 25. Capó dl | Pintar Reparado Pieza montada | - |
| 26. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 27. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 28. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA |
| 29. Asiento tr | - | Limpieza Elemento |
| 30. Llanta rueda dl iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA |


Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

| 7194NLC \| COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|---|---|---|
| 31. Aleta tr dr c/estribo | - | PULIR |
| 32. Llanta rueda tr iz | - | PINTURA LLANTA PULIDA |



Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)