


**datos del vehículo**

|             |   |                                |                  |            |
|-------------|---|--------------------------------|------------------|------------|
| NIV         |   | Fecha matriculación 23/11/2022 | Color            | GRIS ACERO |
| Marca       | CITROEN   | Matrícula                      | Cuentakilómetros | 28 327 km  |
| Modelo      | C3 Aircross PureTech 110 S&S 6v Shine Pack (solo stock) | Condition of the car           | Desconocido      |            |
| Pre-damage  | Unknown   | Pre-damage amount excl. VAT    | -                |            |
| Comentarios |   |                                |                  |            |


**Detalles de Inspección**



**Elemento extraíble**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos   | ✓ |
| Bandeja trasera                 | ✓ |

**Documento técnico**














**Neumáticos**


|                                       |   |                                       |   |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Bridgestone 215/50/17 H Verano 3.5 mm |  | Bridgestone 215/50/17 H Verano 3.6 mm |  |
| Bridgestone 215/50/17 H Verano 4.7 mm |   | Bridgestone 215/50/17 H Verano 5.0 mm |   |

**Daños externos**

|   |   |             |                       |   |  |             |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| 1 |  | Elemento    | Moldura de paragolpes | 2 |  | Elemento    | Moldura de paragolpes |
|   |   | Posición    | Delantero             |   |  | Posición    | Delantero Izquierdo   |
|   |   | Daños       | Rayadura              |   |  | Daños       | Rayadura              |
|   |   | Comentarios | -                     |   |  | Comentarios | -                     |
| 3 |  | Elemento    | Moldura de paragolpes | 4 |  | Elemento    | Paragolpes            |
|   |   | Posición    | Delantero Derecho     |   |  | Posición    | Delantero             |
|   |   | Daños       | Rayadura              |   |  | Daños       | Rayadura              |
|   |   | Comentarios | -                     |   |  | Comentarios | -                     |

|             |   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
|-------------|---|---|----------|------------------------------|----------|---------------------|-------|----------|-------------|---|----|--|---|----------|---------------------------|----------|---------------------|-------|----------|-------------|---|
| 5           |    | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>         | Elemento | Moldura de aleta             | Posición | Delantero Izquierdo | Daños | Rayadura | Comentarios | - | 6  |    | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 17"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table> | Elemento | Llantas especiales 17"    | Posición | Delantero Izquierdo | Daños | Rayadura | Comentarios | - |
| Elemento    | Moldura de aleta  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Delantero Izquierdo   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Elemento    | Llantas especiales 17"  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Delantero Izquierdo   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| 7           |    | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Varilla de antena</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>                       | Elemento | Varilla de antena            | Posición | Trasero             | Daños | Falta    | Comentarios | - | 8  |    | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>          | Elemento | Portón trasero o maletero | Posición | Trasero             | Daños | Rayadura | Comentarios | - |
| Elemento    | Varilla de antena   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Falta   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Elemento    | Portón trasero o maletero   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| 9           |    | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>                           | Elemento | Paragolpes                   | Posición | Trasero             | Daños | Rayadura | Comentarios | - | 10 |    | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>              | Elemento | Moldura de paragolpes     | Posición | Trasero             | Daños | Rayadura | Comentarios | - |
| Elemento    | Paragolpes  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Elemento    | Moldura de paragolpes   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| 11          |   | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>             | Elemento | Moldura de aleta             | Posición | Trasero Derecho     | Daños | Rayadura | Comentarios | - | 12 |   | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>                     | Elemento | Puerta                    | Posición | Trasero Derecho     | Daños | Rayadura | Comentarios | - |
| Elemento    | Moldura de aleta  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero Derecho   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Elemento    | Puerta  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero Derecho   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| 13          |  | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Manecilla exterior de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table> | Elemento | Manecilla exterior de puerta | Posición | Trasero Derecho     | Daños | Rayadura | Comentarios | - | 14 |  | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 17"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>   | Elemento | Llantas especiales 17"    | Posición | Delantero Derecho   | Daños | Rayadura | Comentarios | - |
| Elemento    | Manecilla exterior de puerta  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Trasero Derecho   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Elemento    | Llantas especiales 17"  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Delantero Derecho   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| 15          |  | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>           | Elemento | Moldura de aleta             | Posición | Delantero Derecho   | Daños | Rayadura | Comentarios | - |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Elemento    | Moldura de aleta  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Posición    | Delantero Derecho   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Daños       | Rayadura  |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                              |          |                     |       |          |             |   |    |  |   |          |                           |          |                     |       |          |             |   |

### Otros Daños

|             |   |   |          |                 |          |   |       |   |             |   |
|-------------|---|---|----------|-----------------|----------|---|-------|---|-------------|---|
| 16          |  | <table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table> | Elemento | Tiempo auxiliar | Posición | - | Daños | - | Comentarios | - |
| Elemento    | Tiempo auxiliar   |   |          |                 |          |   |       |   |             |   |
| Posición    | -   |   |          |                 |          |   |       |   |             |   |
| Daños       | -   |   |          |                 |          |   |       |   |             |   |
| Comentarios | -   |   |          |                 |          |   |       |   |             |   |

### Comentarios

veh sucio y arrancado con pinzas