

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426369267

Nº Revision: WTWS\_617028

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	8691-LNF	Nº CHASIS:	VF7VBHVKMZ025434
KILOMETROS:	109120	MARCA:	CITROEN
F. PERITACIÓN:	13/04/2026	MODELO:	JUMPY TALLA M BLUEHDI 120 S&S 6V CON
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	08/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6061
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I	VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1552,85 €
Daños Interiores	596,66 €
<b>Total Valoración</b>	<b>2149,51 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
0101010	2604145692	guarnecido puerta carga tra der - guarnecido puerta carga tra der	1,00	148,24	44,47	103,77
98143491GZ	98NAL	Guarnecido lateral iz	1,00	44,55	13,37	31,18
98142793ZM	84EOL	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	148,24	44,47	103,77
98093842GZ	9856L	Guarnecido aleta tr iz	1,00	59,85	17,96	41,89
98142608ZM	9856R	Guarnecido aleta tr dr - Nueva	1,00	68,15	20,45	47,70
98093242ZM	7930R	Lámina aislante puerta tr dr - Nueva	1,00	133,32	40,00	93,32
		daños carga	1,00	175,00	0,00	175,00

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBVYHVKMZ025434		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_617028
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	109.120
Fecha de matriculación	22/03/2021

#### Equipamiento

##### VIN Query

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - DV5RUC YHV	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RUC 88KW - B0FMC
ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25	GENERAL CVM ML6CV - DBMCR
DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION FURGON CHAPA - DBV02
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275 - DYV06
ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 1 - B0E0H	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00	ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
SUSPENSION LEY 1.2 - DYJ16	SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - DCZ01
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00	NEUMATICOS 215/65 R 16 106T RF - DPLGU
NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS 6.5JX16" GRIS - DDZQR	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA DE CHAPA C/NEUMATICO ESTANDAR - DRS03
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION DIRECCION ELECTROHIDRAULICA ASISTIDA - DXC04	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
DIRECCION DIRECCION LEY DE VALVULA LEY 103 - DGE03	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W - DVK89	REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 12 - DAE06
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32	ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PU + EMBELLECEDOR LAT - DUH66
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE - DES05	AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00	AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
ASIENTOS ACOLCHADO SIN SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK05	ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBVHVVKMZ025434		

ASIENTOS SIN CINTURON TR - DCF00  
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00  
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01  
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01  
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00  
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00  
 ACCESORIOS C/PREINSTALACION UNIDAD CONTROL REMOLQUE - DQC03  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX01  
 ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR S/LECTOR DE MAPAS - DFC48  
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00  
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00  
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00  
 RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO - DRJ05  
 LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00  
 LUCES S/ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ00  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06  
 TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS COND ELEC SECUENC - DLT03  
 INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA C/CONDENACION ELECTRICA - DHL02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL - DLU03  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00  
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA PORTAOBJETOS C/LUZ - DEG01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00  
 LUCES S/LAVAFAROS - DND00  
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02  
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02  
 GENERALES VOLADIZO TR 795 MM - DQA07  
 GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48  
 EMBELLECEDORES ANAGRAMA JUMPY - DMTMV  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02  
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00  
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00  
 COMERCIAL FURGON L2 - B0DF2  
 Nº PR 16164

### Automático

TECHO PANORAMICO - DOK01  
 ESPAÑA ESPAÑA

ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/REGULACION - DIU00  
 ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00  
 ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00  
 ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00  
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO - DRB31  
 ACCESORIOS ASIDEROS DELANTEROS C/GANCHO - DCR17  
 ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO - DMW03  
 ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00  
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00  
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00  
 RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03  
 LUCES LUZ DIURNA - DEK01  
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITONO MELTEM + TEP ""OV - B0POV  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04  
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/MANDO INTEGRADO - DJA11  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 - DRCD6  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGMAE  
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01  
 GENERALES PARAGOLPES TINTADO EN MASA - DPD20  
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - DLL01  
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01  
 EMBELLECEDORES PROTECTOR LATERAL LARGO C/ESTRIBO - DEE42  
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
 CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00  
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00  
 CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06  
 ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT - DD500  
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
 PLANTA DE MONTAJE U9

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Nº Valoración	CMA_617028	Marca - Modelo	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
Fecha Alta	14/04/2026 23:36:29	CUM	CI02404	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 23:45:45	Matrícula	8691-LNF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF7VBVYHVKMZ025434		

#### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0101010	guarnecido puerta carga tra der - guarnecido puerta carga tra der	1,00	148,24			148,24
98143491GZ	Guarnecido lateral iz	1,00	44,55			44,55
6340E6	Reflector dr paragolpes tr	1,00	24,96			24,96
98142793ZM	Guarnecido puerta carga tr iz	1,00	148,24			148,24
98093842GZ	Guarnecido aleta tr iz	1,00	59,85			59,85
98142608ZM	Guarnecido aleta tr dr - Nueva	1,00	68,15			68,15
98093242ZM	Lámina aislante puerta tr dr - Nueva	1,00	133,32			133,32

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 EM619MR	Sustituir Reflector dr paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,50 h	25,00			12,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	8,00 h	25,00			200,00
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	10,00 h	25,00			250,00
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	2,00 h	25,00			50,00
T2 GtT9006R	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	1,50 h	25,00			37,50
T2 GtT9060R	Reparar Estribo dr	3,00 h	25,00			75,00
T1 65430910	Sustituir Lámina aislante puerta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
I 65280210	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					
T1 688A0910	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20 h	25,00			5,00
I 688A0210	Desmontar y montar Guarnecido puerta carga tr iz					
T1 90120910EM	Sustituir Guarnecido aleta tr dr	0,40 h	25,00			10,00
T1 90120910EM	Sustituir Guarnecido aleta tr iz	0,40 h	25,00			10,00
T1 90150910EM	Sustituir Guarnecido lateral iz	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT0101010	Sustituir guarnecido puerta carga tra der	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtTRC002	Reparar caja carga mediana	0,00 h	0,00			175,00

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=4) (L=4)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=4)					
GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=6) (L=5)					
GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=7) (L=5)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=3) (L=4)					
GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=6)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=3) (L=4)					
PLASTICO						
GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=0) (L=4) Texturado Completo					
GtP8620R	Moldura puerta tr dr Reparación (S=0) (L=5) Texturado Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=5) Texturado Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBVYHVKMZ025434		

### Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	175,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	627,31 €	Subtotal Horas MO	682,50 €	Subtotal Horas MO	298,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (27,30 h)	857,50 €	Subtotal M.O. (11,95 h)	298,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	857,50 €	Total mano de obra	298,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	627,31 €			Subtotal material	554,13 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	188,19 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	439,12 €			Total del material	554,13 €
				Total sin descuentos	852,88 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	852,88 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	439,12 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	857,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	852,88 €	Base del impuesto	2.149,50 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.149,50 €	IVA (21%)	451,40 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.600,90 €
				Total	<b>2.600,90 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		

### Equipamiento

#### VIN Query

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 88KW (120) - DV5RUC YHV	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RUC 88KW - B0FMC
ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25	GENERAL CVM ML6CV - DBMCR
DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION FURGON CHAPA - DBV02
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275 - DYY06
ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 1 - B0E0H	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00	ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
SUSPENSION LEY 1.2 - DYJ16	SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - DCZ01
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00	NEUMATICOS 215/65 R 16 106T RF - DPLGU
NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS 6.5JX16" GRIS - DDZQR	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA DE CHAPA C/NEUMATICO ESTANDAR - DRS03
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03
FRENOS DISCOS DE FRENO EL 304X28MM - DOY06	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION DIRECCION ELECTROHIDRAULICA ASISTIDA - DXC04	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20
DIRECCION DIRECCION LEY DE VALVULA LEY 103 - DGE03	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W - DVK89	REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 12 - DAE06
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32	ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PU + EMBELLECEDOR LAT - DUH66
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01	VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE - DES05	AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00	AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
ASIENTOS ACOLCHADO SIN SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK05	ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
ASIENTOS SIN CINTURON TR - DCF00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/REGULACION - DIU00
ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00	ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01	ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01	ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO - DRB31
ACCESORIOS C/PREINSTALACION UNIDAD CONTROL REMOLQUE - DQC03	ACCESORIOS ASIDEROS DELANTEROS C/GANCHO - DCR17
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX01	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO - DMW03

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		

ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR S/LECTOR DE MAPAS - DFC48  
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00  
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00  
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00  
 RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO - DRJ05  
 LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00  
 LUCES S/ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ00  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06  
 TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION COND ELEC SECUENC - DLT03  
 INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA C/CONDENACION ELECTRICA - DHL02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL - DLU03  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00  
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA PORTAOBJETOS C/LUZ - DEG01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00  
 LUCES S/LAVAFAROS - DND00  
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02  
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02  
 GENERALES VOLADIZO TR 795 MM - DQA07  
 GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48  
 EMBELLECEDORES ANAGRAMA JUMPY - DMTMV  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02  
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00  
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00  
 COMERCIAL FURGON L2 - B0DF2  
 Nº PR 16164

### Automático

TECHO PANORAMICO - DOK01  
 ESPAÑA ESPAÑA

ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00  
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00  
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00  
 RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03  
 LUCES LUZ DIURNA - DEK01  
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITONO MELTEM + TEP ""OV - B0POV  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04  
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/MANDO INTEGRADO - DJA11  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 - DRCD6  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGMAE  
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01  
 GENERALES PARAGOLPES TINTADO EN MASA - DPD20  
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - DLL01  
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01  
 EMBELLECEDORES PROTECTOR LATERAL LARGO C/ESTRIBO - DEE42  
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
 CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00  
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00  
 CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06  
 ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT - DD500  
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
 PLANTA DE MONTAJE U9

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105234.jpg



IMG\_20260413\_105236.jpg



IMG\_20260413\_105245.jpg



IMG\_20260413\_105248.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105301.jpg



IMG\_20260413\_105317.jpg




IMG\_20260413\_105322.jpg



IMG\_20260413\_105340.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105342.jpg



IMG\_20260413\_105404.jpg



IMG\_20260413\_105405.jpg



IMG\_20260413\_105406.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105410.jpg



IMG\_20260413\_105426.jpg



IMG\_20260413\_105428.jpg



IMG\_20260413\_105430.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105452.jpg



IMG\_20260413\_105455.jpg



IMG\_20260413\_105500.jpg



IMG\_20260413\_105516.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105517.jpg



IMG\_20260413\_105529.jpg



IMG\_20260413\_105531.jpg




IMG\_20260413\_105534.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105541.jpg



IMG\_20260413\_105543.jpg



IMG\_20260413\_105550.jpg



IMG\_20260413\_105553.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105604.jpg



IMG\_20260413\_105605.jpg



IMG\_20260413\_105607.jpg



IMG\_20260413\_105607~2.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_617028	<b>Marca - Modelo</b>	CITROËN/DS JUMPY (V) (16-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/04/2026 23:36:29	<b>CUM</b>	CI02404	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/04/2026 23:45:45	<b>Matrícula</b>	8691-LNF		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF7VBYHVKMZ025434		



IMG\_20260413\_105609.jpg



IMG\_20260413\_105612.jpg



IMG\_20260413\_105618.jpg