

VXKUPHNEKN4145456

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.151 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4145456	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	20.04.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	04/2026, 46.392 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46099499
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46099499
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	48.151 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKN4145456	Erstzulassung	20.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 18.06.2026
Protokollnummer: 46099499
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nic...

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht.,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.14	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	146	6.3
Mittel	114	5.1
Hoch	99	4.4
Höchstwert	119	5.3
Kombiniert	115	5.1
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km] [m ³ /100km]	
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0044XYQM

Haendler Code DE2303

B/E

Motorkennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 52722

KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXXUPHNEKN4145456

046CC0124548



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
0.2. Variante: **HNEK-X1B500**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3. Kennung: **IP-HNE MB6D542C-VR3-0**
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **AT-HNS 0402-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **2-VR3-EQ**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **RL-CMP MB6 5023-VR3-0**
0.2.3.4. Kennung der Fahrvorstandsfamilie: **EV-HN_CMPD 5403-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **M1**
0.2.3.6. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **an der linken oder rechten B-Säule**
0.2.3.7. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **an der linken oder rechten B-Säule**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **PSA Automobiles SA**
2-10, boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **an der linken oder rechten B-Säule**

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **im Motorraum rechts**

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXKUPHNEKN4145456**
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: **12.02.2022**

mit dem in der am 14.01.2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*18 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris 28.02.2022
Ort Datum

Program Distribution Manager

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: 2
2. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 4
3.1. Achse 1
3.2. Achse 2
3.3. Achse 3
3.4. Achse 4
3.5. Achse 5
3.6. Achse 6
3.7. Achse 7
3.8. Achse 8
3.9. Achse 9
3.10. Achse 10
3.11. Achse 11
3.12. Achse 12
3.13. Achse 13
3.14. Achse 14
3.15. Achse 15
3.16. Achse 16
3.17. Achse 17
3.18. Achse 18
3.19. Achse 19
3.20. Achse 20
3.21. Achse 21
3.22. Achse 22
3.23. Achse 23
3.24. Achse 24
3.25. Achse 25
3.26. Achse 26
3.27. Achse 27
3.28. Achse 28
3.29. Achse 29
3.30. Achse 30
3.31. Achse 31
3.32. Achse 32
3.33. Achse 33
3.34. Achse 34
3.35. Achse 35
3.36. Achse 36
3.37. Achse 37
3.38. Achse 38
3.39. Achse 39
3.40. Achse 40
3.41. Achse 41
3.42. Achse 42
3.43. Achse 43
3.44. Achse 44
3.45. Achse 45
3.46. Achse 46
3.47. Achse 47
3.48. Achse 48
3.49. Achse 49
3.50. Achse 50
3.51. Achse 51
3.52. Achse 52
3.53. Achse 53
3.54. Achse 54
3.55. Achse 55
3.56. Achse 56
3.57. Achse 57
3.58. Achse 58
3.59. Achse 59
3.60. Achse 60
3.61. Achse 61
3.62. Achse 62
3.63. Achse 63
3.64. Achse 64
3.65. Achse 65
3.66. Achse 66
3.67. Achse 67
3.68. Achse 68
3.69. Achse 69
3.70. Achse 70
3.71. Achse 71
3.72. Achse 72
3.73. Achse 73
3.74. Achse 74
3.75. Achse 75
3.76. Achse 76
3.77. Achse 77
3.78. Achse 78
3.79. Achse 79
3.80. Achse 80
3.81. Achse 81
3.82. Achse 82
3.83. Achse 83
3.84. Achse 84
3.85. Achse 85
3.86. Achse 86
3.87. Achse 87
3.88. Achse 88
3.89. Achse 89
3.90. Achse 90
3.91. Achse 91
3.92. Achse 92
3.93. Achse 93
3.94. Achse 94
3.95. Achse 95
3.96. Achse 96
3.97. Achse 97
3.98. Achse 98
3.99. Achse 99
3.100. Achse 100

28.	Getriebe (Typ):	handgeschaltet	47.1.3	Fahrvorstandskoeffizienten	N
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:			47.1.3.0. 10: 55.4	N/(km/h)
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
	0.2895	0.4884	0.775	1.0256	1.3143
	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
	1.5562	-	-	-	-
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2533			
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:				
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
	0.0733	0.1237	0.1963	0.2598	0.333
	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
	0.4196	-	-	-	-
29.	Höchstgeschwindigkeit:	194	km/h		
30.	Spurweite:				
	1:	1490	mm		
	2:	1490	mm		
35.	Reifen/Radkombination:	C1 A			
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen:				
	1: 195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38				
	2: 195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38				
36.	Anhängerbrennschlüsse:				
38.	Code des Aufbaus:				
40.	AB Schräghecklimousine				
	Farbe des Fahrzeuges:	Schwarz			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:				
42.	4 : 2 links, 2 rechts				
42.1.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):				
	5				
42.1.	Sitze (e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):				
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:				
46.	Standgeräusch: bei der Drehzahl:	74.00	dB(A)		
	Fahrgeschwindigkeit:	3750	min ⁻¹		
47.	Abgasnorm:	67.00	dB(A)		
	EURO 6				
47.1.	Parameter für die Emissionsprüfung	AP			
47.1.1.	Prüfmasse:	1251	kg		
47.1.2.	Querschnittsfläche	0.642	m ²		
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftflusses am Kühlergrill:				

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	441019
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	13.817,65
VIN	VXKUPHNEKN4145456
Erstzulassungsdatum	20.4.2022
Kennzeichen	LA-SC 868

Schadensfälle der int. Belegnummer: 441019

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026107287	07.05.2026	Fahrerseite Seitenschweller	0,00

- Seite 1 von 1 -