ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr. **1904**	Relazione di perizia per **DRIVE NOLEGGIO 11**		Ramo sinistro **RCA**
Assicurato **.**	Controparte **BRESSANA BOTTARONE**		Impresa controparte
Esercizio **2026**	Sinistro numero **GM928NY**	Codice / Agenzia **-**	Data sinistro
Cod. perito	Cod. liquidatore **000**	Numero polizza **PERIZIA COMPLESSIV**	Il Danneggiato può recuperare l'IVA **SI**

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
05/05/2026	**20/05/2026**	**BRESSANA BOTTARONE**			**00**		/ /

Da Certificato di Proprieta' : **DRIVE NOLEGGIO - - ()** | Cod. Fiscale / Partita IVA | Data e Luogo di nascita | Gia' Targa

Locatario / Comproprietario : **- - - Tel. -** | Cod. Fiscale / Partita IVA | Data e Luogo di nascita | Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
MADZA CX-5	**GM928NY**	**JMZKF6W1A90293335**	**19/01/2023**

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
SUFFICIENTE	**50926**	% **45**	**GRIGIO**	**Metall/Doppio**	**SI**	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al **01/10/2025**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	*	COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)
Batteria S-95 GS YUASA	S		S		S			S 10		**246,64**
Modanatura arco passaruota post. Dx	S	**0,20**	S		S			S 10		**176,63**
Paraurti ant. parte sup. 09/21>	M	**1,00**			M	**2,00**				
Paraurti post. p/sup. 09/21>	M	**1,00**			M	**1,80**				
Porta post. Sx	L	**0,55**			L	**1,20**				
modanatura arco ant dx usura										
retrovisore dx usura										
paraurti post inf usura										

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
		A1		**2,75**		**5,00**		**€ 423,27**

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore **0,75**	ore **0,57**	ore **1,60**	ore **2,92**	ore **7,92**

			IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	Ricambi	**€ 423,27**		**€ 423,27**
Insufficenza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **7,92** x Costo/ora **11,00**	**€ 87,12**		**€ 87,12**
Danni A.R.D. Totale imponibile	**€ 937,19**	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore **10,67** x Costo/ora **€ 40,00**	**€ 426,80**		**€ 426,80**
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	**€ 937,19**	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)	**€ 937,19**	**TOTALI**	**€ 937,19**		**€ 937,19**

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni **2**

TOTALE	**€ 937,19**
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: il propulsore si avvia regolarmente,
rinvenute entrambe le chiavi ma non la copia carta di circolazione

Software House	Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	**21/05/2026**	**ED - Pozzo Carlo**	**2888**	**1 di 1**