


Voertuig gegevens

Chassisnr.	VXKUKZKXZ NW122009	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	OPEL	Kenteken	2HCG633	Km stand	50 272 km
Model	MOKKA				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	10-06-2026	Inspectienummer	7054222	Inspectiedatum	13-07-2026
Toewijzingsdatum	10-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

Verwijderbare items


Mobiliteitsset



Documentenlijst

Banden

Goodyear 215/60/17 H All seasons
5.0 mm



Goodyear 215/60/17 H All seasons
5.0 mm



Goodyear 215/60/17 H All seasons
5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H All seasons
5.0 mm

Type

1		Onderdeel	Speciale velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
2		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	2,10	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	157,50€	Brutokosten	157,50€
		Type	Hagel	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	157,50€
		+- 7 deukjes					

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
4		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	240,00€
		Type	Kras	Spuittijd	1,50	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	127,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	240,00€
6		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Scherfverbreder	Reparatietijd	0,20	Kosten onderdelen	117,31€
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	132,31€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	132,31€
8		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	1,90	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	142,50€	Brutokosten	219,00€
		Type	Kras	Spuittijd	0,90	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	76,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	219,00€
9		Onderdeel	Bumper ongespoten	Reparatietijd	1,50	Kosten onderdelen	143,30€
		Positie	Achter	Reparatiekosten	112,50€	Brutokosten	255,80€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	255,80€
10		Onderdeel	Spoiler	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

11		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
12		Onderdeel	Portier sierlijst	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
		overblijfselen poliermiddel					
13		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	37,50€	Nettokosten	37,50€
		reeds gepolierd					

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.117,11€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.117,11€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatswerk	75,00€	8,70	652,50€	-	-	652,50€
Spuitswerk	85,00€	2,40	204,00€	-	-	204,00€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	260,61€	-	-	260,61€
Vast bedrag	0,00€	-	-	0,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver	Handtekening Expert	Handtekening Klant / bestuurder
		Isurware  13/07/2026 10:18