

Volkswagen ID.3 BEV 204pk 58kWh Life, dec-20, 233.050 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVWZZZE1ZMP044266
Eerste toelating	28-12-2020
Eerste afgifte NL	18-10-2021
Europese typegoedkeuring	e1*2007/46*2033*01
Afgelezen tellerstand	233.050 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Geen oordeel (NAP)
Toelichting	Tellerstandhistorie buitenland onbekend
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1705 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	58 kWh
Actieradius	424 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease
Indicatieve catalogusprijs	

Op voertuig aanwezige accessoires

 Adaptieve cruisecontrol	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie
 Adaptieve stuurbeheersing	 Elektrisch Stability Program	 Parkeersensoren achter
 Anti blokkeer systeem	 Elektrische ramen voor	 Parkeersensoren voor en achter
 Automatische airconditioning ECC	 Elektrische ramen voor en achter	 Startonderbreking
 Automatisch dimmende binnenspiegel	 LED verlichting	 Verwarmde voorstoelen
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	


Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteropk verkeer waarsch
- AEB
- Afwijk. dakkleur
- Apple Carpl./Android Auto
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Centrale airbag v.
- Connected services
- Cruise contr.adap Stop&Go
- DAB radio
- Draadloze telefoonlader
- ESP
- Forward Collision Warning
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Hoofdsteunen actief
- Interieur voorverwarming
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lederen stuurwiel
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Neerklapbare achterbank
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor
- Rijstrooksensor met corr.
- Ruitensproeiers verwarmb.
- Spraakbediening
- Stuurwiel verwarmd
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Zij airbag(s) v.



Staat van het voertuig

























APK vervaldatum	28-12-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	18"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Continental	Zomerband	5 mm
Rechter voorwiel	Continental	Zomerband	5 mm
Linker achterwiel	Continental	Zomerband	4 mm
Rechter achterwiel	Continental	Zomerband	4 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering	
Niet acceptabele schade			
1	 	Velg linksvoor	kras(sen)
2	 	Linker achterportier	kras(sen)
3	 	Velg linksachter	kras(sen)
4	 	Motorkap	deuk(en)
5	 	Voorbumper	kras(sen)
6	 	Rechter A stijl	ontzet
7	 	Velg rechtsachter	ontzet
8	 	Kofferklep spoiler	deuk(en)
9	 	Achterbumper	kras(sen)
10	 	Koetswerk	Niet origineel
	 		
	 		

Opmerkingen

