

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Nº INFORME:

I2025/00003602

DATOS DEL VEHÍCULO



MARCA Y MODELO	FORD KUGA
MATRÍCULA	4329KVZ
Nº BASTIDOR	WF0AXXWPMakk27382
1ª MATRICULACIÓN	
KILÓMETROS	84435
DESTINO ANTERIOR	

	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN		×	
MOTOR Y TRANSMISIÓN		×	
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		×	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		×	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	✓		
EMISIONES CONTAMINANTES	✓		
SISTEMA DE FRENO	✓		
SISTEMA DE DIRECCIÓN		×	
EJES Y SUSPENSIÓN	✓		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		×	

OBSERVACIONES:

VEHICULO SUCIO

En Madrid a 04 de agosto de 2025

Inspector

Cliente



Fdo. CARLOS CELADA

Fdo.

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.

IDENTIFICACIÓN		OBSERVACIONES
1.1 BASTIDOR	✓	
1.2 MATRÍCULA	✓	
1.3 DOCUMENTACIÓN Y REFORMAS	✓	
1.4 MANTENIMIENTOS	✗	SERVICIO INSPECCION
MOTOR Y TRANSMISIÓN		
2.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	✗	SUSTITUIR CORREA ACCESORIOS Y POLEA BOMBA AGUA POR VIBRACIONES
2.2 ALIMENTACIÓN	✓	
2.3 ESCAPE	✓	
2.4 TRANSMISIÓN	✗	SUSTITUIR RETEN TRANSMISION DCHA POR REZUME
2.5 DISTRIBUCIÓN	✓	
2.6 REFRIGERACIÓN	✓	
2.7 EMBRAGUE	✓	
2.8 ENCENDIDO	Tensión: ✓ Pot. Arranque: ✓	
2.9 DIAGNOSIS Y TESTIGOS CONSOLA CENTRAL	✓	
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		
3.1 PARAGOLPES DELANTEROS	✗	
3.2 PARAGOLPES TRASEROS	✗	
3.3 CAPOT DELANTERO	✗	
3.4 PORTÓN/CAPOT TRASERO	✗	
3.5 PUERTAS DELANTERAS	✗	REPONER 2ª LLAVE
3.6 PUERTAS TRASERAS	✗	
3.7 LUNAS	✓	
3.8 CARROCERÍA Y CHASIS	✓	
3.9 TECHO	✓	
3.10 PISO CARROCERÍA	✓	
3.11 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	✗	RELLENAR NIVELES
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		
4.1 ASIENTOS DELANTEROS	✓	
4.2 ASIENTOS TRASEROS	✓	
4.3 CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
4.4 GUARNECIDOS Y ALFOMBRAS	✗	REQUIERE REPARACION O SUSTITUCION EN GUARNECIDOS, VOLANTE
4.5 CLIMATIZACIÓN	✓	
4.6 TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
4.7 SISTEMAS MULTIMEDIA	✓	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
5.1 FAROS Y PILOTOS	✓	
5.2 INSTALACIÓN Y SIST. ELÉCTRICO	✓	
5.3 ALARMA	✓	
5.4 INTERRUPTORES Y MANDOS ELÉCTRICOS	✓	
EMISIONES CONTAMINANTES		
6.1 DIESEL	Opacidad	NA
6.2 GASOLINA	CO ₂ (g/kWh) CO ₂ (g/kWh) L	✓
6.3 COMPROBACIONES EN EV, PHEV, FCEV o BEV.		NA
SISTEMA DE FRENO		
7.1 MANDOS DE FRENO	✓	
7.2 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓	
7.3 FRENOS DELANTEROS	✓	
7.4 FRENOS TRASEROS	✓	
7.5 CIRCUITO DE FRENO	✓	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
8.1 VOLANTE Y MANDOS DE DIRECCIÓN	✗	
8.2 SERVODIRECCIÓN	✓	
EJES Y SUSPENSIÓN		
9.1 EJE DELANTERO	✓	
9.2 EJE TRASERO	✓	
9.3 SUSPENSIÓN DELANTERA	✓	
IZQ. DER.		
9.4 SUSPENSIÓN TRASERA	✓	
IZQ. DER.		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		
10.1 ESTADO GENERAL		✗ SUSTITUIR NEUMATICOS DL, PELLIZCOS FLANCO EXT IZQ
10.2 DEL. IZQ.	5.1 5.1 4.7	✓
UNIROYAL 235/55/17 99V DOT		
Estado de la llanta		✓
10.3 TRAS. IZQ.	6.8 7.2 6.7	✓
UNIROYAL 235/55/17 99V DOT		
Estado de la llanta		✓
10.4 TRAS. DER.	7 6.7 6.7	✓
UNIROYAL 235/55/17 99V DOT		
Estado de la llanta		✓
10.5 DEL. DER.	5.4 5.3 5.2	✓
UNIROYAL 235/55/17 99V DOT		
Estado de la llanta		✓

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.



FORD Kuga

FORD Kuga / 2016 / 5P / todoterreno 1.5 EcoBoost 88kW 4x2 Trend+ (CX)

VIN	WF0AXXWPMakk27382
Primera matriculación	3/4/2019
Kilometraje del vehículo	0 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	4/5/2026 10:43:26	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	-------------------	---	----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	Ford	Tipo de carrocería	Todocamino
Modelo	Kuga-2013	Tipo de combustible	Gasolina
VIN	WF0AXXWPMakk27382	Caja de cambios	MAN 6 VEL
Primera matriculación	3/4/2019		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Uniroyal	235/55 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Uniroyal	235/55 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Uniroyal	235/55 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Uniroyal	235/55 R 17 99 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo Sucio

Modo de reparación Aceptable

Comentarios: VEHICULO SIN BATERIA



2 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo Agujero

Modo de reparación Reparación Pequeños Daños

Exterior



3 | Capó

Tipo Esquirla

Modo de reparación Aceptable



4 | Paragolpes Delantero

Tipo Rayado

Modo de reparación Pintar



5 | Moldura Parachoques Tras

Tipo Rayado

Modo de reparación Aceptable

Fotos comerciales

