



Skoda Octavia (UKL): 2CMR349

Vinnumber:	TMBJG8NX0PY021303	Versionname:	Octavia Combi Clever 2.0TDi 115pk/cv 5p DSG7
First Registrationdate:	19/09/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	101944	Power Kw:	85
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	21400 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	205/60/16/92 H			
Winter tyres:	Fr.L.	Vredestein: 3 mm	Fr.R.	Vredestein: 4 mm
	Re.L.	Vredestein: 6 mm	Re.R.	Vredestein: 6 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				4.0
Tyre profile depth RL				6.0
Tyre profile depth RR				6.0
Tyre size FL				205/60 R 16 92 H
Tyre size FR				205/60 R 16 92 H
Tyre size RL				205/60 R 16 92 H
Tyre size RR				205/60 R 16 92 H
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				2480
Tyre make FR				2480
Tyre make RL				2480
Tyre make RR				2480

Assistance equipment

Spare wheel	Yes	Jack	Yes
Floor covering FL, Worn, Acceptable			



Seat cover FL, Stain, Cleaning



Seat cover FR, Stain, Cleaning



Bumper F, Scratch(es), Spot repair



Wing RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Wing FL, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Reflector, Scratch(es), Replace



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Alloy rim FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Outside rear-view mirror housing R, Scratch(es), Acceptable



Step R, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2CMR349
Merk Model	Skoda Octavia Combi Clever 2.0TDi 115pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	9/19/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/13/26	93,339	batterij	Vervangen
2/13/26	93,339	brandstof hoofdfilter	Vervangen
2/13/26	93,339	klein materiaal	
2/13/26	93,339	luchtfilter	Vervangen
2/13/26	93,339	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
2/13/26	93,339	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/19/25	82,415	klein materiaal	
6/19/25	82,415	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/19/25	82,415	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/19/25	82,415	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
6/19/25	82,415	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
9/25/24	62,912	batterij	Vervangen
9/25/24	62,912	Inspectie met olie vervanging (vast interval)	Uitvoeren
9/25/24	62,912	klein materiaal	Uitvoeren
9/25/24	62,912	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/25/24	62,912	luchtfilter interieur	Vervangen
9/25/24	62,912	remvloeistof	Vervangen
9/25/24	62,912	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/2/23	30,068	batterij	Vervangen
10/2/23	30,068	klein materiaal	Uitvoeren
10/2/23	30,068	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
10/2/23	30,068	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variabel interval)	Uitvoeren
10/2/23	30,068	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/2/23	30,068	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/2/23	30,068	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/17/23	10,265	controle niveaus	Uitvoeren
2/17/23	10,265	klein materiaal	
2/17/23	10,265	olie bijvullen	Uitvoeren