

DEKRA Automobil GmbH  
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Würzburg  
Louis-Pasteur-Str. 9  
97076 Würzburg  
Telefon 0931 / 27088-0  
Fax 0931 / 27088-88  
E-Mail wuerzburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Jens Gröger  
Tel. direkt 093127088-22

## Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen****KT PS456E****FIN****KNAC481AFP5606756**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0213605354  
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München  
02.06.2026, per Mail.  
09.06.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Jens Gröger bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg, im Beisein von  
Herrn Scheller.  
09.06.2026  
Vertragsnummer 13109172  
Auftragsnummer ELSRM004636  
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf  
Betrifft

### Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 210 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne links
- Tür hinten links

**Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, daher wurde das Fahrzeug anhand der FIN - Abfrage identifiziert.**

**Sommerräder:255/45 R20 105 H**  
**Continental Premium Contact**  
**VL 5mm, VR 5mm**  
**HL 4mm, HR 4mm**

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                    |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 15.06.2023         | Letzte Zulassung     | 15.06.2023           |
| Hersteller                                                                        | KIA                | Typ / Verkaufsbez.   | EV6 77,4-kWh         |
| Aufbauart                                                                         | Limousine          | Türen                | 4                    |
| Sitzplätze                                                                        | 5                  | Fahrzeug-Ident.-Nr.  | KNAC481AFP5606756    |
| HSN / TSN                                                                         | 2233 / ABA         | Schlüssel-Nr.        | 10800596             |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 58742              | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026            |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Elektro            | Zylinderanzahl       | / Elektromotor       |
| Leistung (kW)                                                                     | 168                | Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine |
| Getriebe / Gänge                                                                  | Automatik / 1      | Felgen               | Elektrofz            |
| Farbe                                                                             | Aurora Black PEARL | Polster / Farbe      | Leichtmetall         |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                    |                      |                      |
| Teilleder / Anthrazit                                                             |                    |                      |                      |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ   | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 5 mm        |
| 2 links   | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 4 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 4 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 28.02.2028 |                  |       |             |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

|                              |            |               |            |
|------------------------------|------------|---------------|------------|
| Fz. Neupreis                 | 51.990 EUR | Fz. Notierung | 0          |
| Fz. Grundwert: ( 37 Mon): VO |            |               | 33.500 EUR |

## Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Spots an C-Säule, Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten (PDW), Polster: Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Türgriffe mit manueller Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

| Code                                          | Bezeichnung                    | MG | NP   | Datum | VK             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----|------|-------|----------------|
|                                               | Lackierung: Metalliclackierung | 4  | 950* |       | 340            |
| * = Hersteller-Neupreis    () = Tabellenwert; |                                |    |      |       | VK             |
|                                               |                                |    |      |       | <b>340 EUR</b> |

Zwischenwert 1 **33.840 EUR**

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 22.11.2024 bei Kilometerstand 29.694

### Km-Korrektur

Km = 58742    Kateg.: 32 = 44200    Diff. = -14542  
BZ2K = -4.71801    (AS = 0.808998 BS = -0.010114) **-1.597 EUR**

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg                                            | Rep.Kost<br>brutto | Anrechn. | Minderwert<br>brutto |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1. HU 06 / 2026 fällig, erneuern                                               | 105                | voll     | -105                 |
| 2. Blende Stoßfänger hinten, Kratzer, smart repair                             | 62                 | voll     | -62                  |
| 3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11) | 622                | anteilig | -382                 |
| 4. Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, smart repair (Bild 10)               | 62                 | voll     | -62                  |
| 5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 8, 9)            | 125                | voll     | -125                 |
| 6. Lackvorbereitung                                                            | 200                | voll     | -200                 |
| <b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>                                       | <b>1.176</b>       |          | <b>-936 EUR</b>      |

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur  
Heckdeckel, eingedellt, Gebrauchsspur  
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 **31.307 EUR**

### Reifenbewertung

|                                                   |               |      |    |          |
|---------------------------------------------------|---------------|------|----|----------|
| Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung |               |      |    | -440 EUR |
| Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)      |               |      |    | 792 EUR  |
| Abzug für Reifenzustand                           | vorne links   | 5 mm | WO | -123 EUR |
|                                                   | vorne rechts  | 5 mm | WO | -123 EUR |
|                                                   | hinten links  | 4 mm | WO | -148 EUR |
|                                                   | hinten rechts | 4 mm | WO | -148 EUR |

Legende

W/ Winter /O Original /F Runflat

**-190 EUR**

Zwischenwert 3

31.117 EUR

Zwischenwert 4

31.117 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 26.897,00 EUR

WD= 4.216,00 EUR

VK= 31.113,00 EUR

### Zusammenfassung und Ergebnis

|                         |                        |                          |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Einkaufswert</b>     | ohne MwSt.             | <b>22.605,04 EUR</b>     |
| Mehrwertsteuer          | (bei Regelbesteuerung) | <b>4.294,96 EUR</b>      |
| <b>Einkaufswert</b>     | mit 19% MwSt.          | <b>26.900,00 EUR</b>     |
| <br><b>Verkaufswert</b> | <br>ohne MwSt.         | <br><b>26.134,45 EUR</b> |
| Mehrwertsteuer          | (bei Regelbesteuerung) | <b>4.965,55 EUR</b>      |
| <b>Verkaufswert</b>     | mit 19% MwSt.          | <b>31.100,00 EUR</b>     |

Der Sachverständige  
Jens Gröger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair





Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, smart repair



Bild 11 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH  
Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg

Allane SE Rückgabeabteilung  
Parkring 33  
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Würzburg  
Louis-Pasteur-Str. 9  
97076 Würzburg  
Telefon 0931 / 27088-0  
Fax 0931 / 27088-88  
E-Mail wuerzburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Jens Gröger  
Tel. direkt 093127088-22

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**KT PS456E**

### FIN

**KNAC481AFP5606756**

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertragsnummer     | 13109172                                                                                                     |
| Auftragsnummer     | ELSRM004636                                                                                                  |
| Rahmenkostenstelle | RDA                                                                                                          |
| Auftraggeber       | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München                                           |
| Ihr Auftrag vom    | 02.06.2026, per e-Mail                                                                                       |
| Besichtigung       | 09.06.2026 um 11:00 Uhr<br>DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg |

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt.    | mit 19% MwSt. |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 22.605,04 EUR | 26.900,00 EUR |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 26.134,45 EUR | 31.100,00 EUR |



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.06.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.06.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Jens Gröger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Würzburg, Louis-Pasteur-Str. 9, 97076 Würzburg, im Beisein von Herrn Scheller.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 210 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne links
- Tür hinten links

**Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, daher wurde das Fahrzeug anhand der FIN - Abfrage identifiziert.**

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag  
Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung  
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Philipp SCHELLER, Genauer Peter 12, 97359 Schwarzach A. Main  
KT PS456E  
15.06.2023  
15.06.2023

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2026

## Technische Daten

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen             |
| Hersteller                 | Kia (ROK)                      |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | CV / EV6 77,4-kWh              |
| Aufbauart                  | Limousine                      |
| HSN / TSN                  | 2233 / ABA                     |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | KNAC481AFP5606756              |
| Türen                      | 4                              |
| Sitzplätze                 | 5                              |
| Farbe                      | Aurora Black PEARL             |
| Polster / Farbe            | Teilleder / Anthrazit          |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro                        |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Elektromotor                   |
| Leistung / Hubraum         | 168 kW                         |
| Schadstoffklasse           | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 1                  |
| Felgen                     | Leichtmetall                   |
| Km-Stand abgelesen         | 58.742                         |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ   | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 5 mm        |
| 2 links   | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 4 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 105 H                | Nexen / Winguard | W / O | 4 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 28.02.2028 |                  |       |             |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

**Sommerräder:255/45 R20 105 H**  
**Continental Premium Contact**  
**VL 5mm, VR 5mm**  
**HL 4mm, HR 4mm**

## Serienausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: Mittenairbag vorn, Airbag: Seitenairbags vorn und Vorhangairbags durchgehend, Alternator Management System (AMS), Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Außenspiegel beheizbar und elektrisch anklappbar, Außenspiegel in Klavierschwarz, Batterie: Vorheizsystem für die Batterie, Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Dachspoiler, Display: Integriertes Digitaldisplay mit 31,2 cm Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll), gewölbt, Drive Mode Select, Dämmerungssensor, ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion FCA-JX), Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA), Gegenlenkunterstützung, Geschwindigkeitsassistent intelligent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsbasiert, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Stop&Go-Funktion, Getriebe: Direktantrieb, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenrückspiegel selbstabblendend, Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Kindersicherung in den hinteren Türen (manuell), Klimaautomatik mit Zweizonen-Kontrolle, Kopfstützen aktiv vorne, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Spots an C-Säule,

Ladekabel Typ-2 auf Typ-2-Stecker, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Multikollisionsbremse (Multiple Collision Braking, MCB), Navigation: Kia Kartennavigation (12,3 Zoll), Notruf-Service e-Call, On-Board-Charger (3-Phasen, AC), Online-Dienste Kia Connect mit Kia Live, Parkbremse, elektronisch (EPB), Parksensoren hinten (PDW), Polster: Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rekuperationswippen am Lenkrad, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera (Rear View Monitor, RVM), Schnellladesystem (400 V, 800 V, DC), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrer, elektrisch einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Sitze: Ski-Durchreiche, Smart Key und Startknopf, Spurhalteassistent inkl. Müdigkeitswarner, Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Türgriffe mit manueller Flush-Funktion, USB-Anschluss hinten, an Sitzlehne der Frontsitze, USB-Anschluss, Tunnelkonsole vorn (2 Stück), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

---

### Sonderausstattung

Lackierung: Metalliclackierung

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 22.11.2024 bei Kilometerstand 29.694.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU 06 / 2026 fällig, erneuern; Blende Stoßfänger hinten, Kratzer, smart repair; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, smart repair (Bild 10); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 8, 9); Lackvorbereitung.

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Heckdeckel, eingedellt, Gebrauchsspur; Dach, eingedellt, Gebrauchsspur.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Jens Gröger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.



---

## Anlagen

Fotoanlage  
Rücknahmeprotokoll  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

29.06.2026

**Fahrzeugbeschreibung**

**Fahrzeug:** KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

|                        |                                                                                  |                     |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | KT -PS 0456E                                                                     | Fahrgestell-Nummer: | KNAC481AFP5606756 |
| Vertrags-Nummer:       | 13109172                                                                         | Erstzulassung:      | 15.06.2023        |
| Internes KZ:           | 15334347                                                                         | Kilometer-Stand:    | 58742             |
| Unfall/Schaden:        | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt. |                     |                   |

**Ausstattung:**

**KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS/ 168 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** 0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                 |                             |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS<br>/ 168 KW Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2024                                                                                                            |                             |       |
| kW / PS:                     | 168 / 229                                                                                                       | Hubraum:                    | 0     |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                       | Anzahl Gänge:               | 1     |
| Emissionsgruppe:             |                                                                                                                 | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                                          | Tankinhalt:                 | 0     |
| Max. Km/h:                   | 185                                                                                                             | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,300 |
| Leergewicht (kg):            | 1985                                                                                                            | zul. Gewicht (kg):          | 2425  |

\* Angaben ohne Gewähr



Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13109172  
Amtliches Kennzeichen: KT -PS 0456E  
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| -----                                                                                                                                   |     |             |              |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Datum                                                                                                                                   | SNR | Verursacher | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
| -----                                                                                                                                   |     |             |              |                        |                          |
| * Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer. |     |             |              |                        |                          |

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13109172  
Amtliches Kennzeichen: KT -PS 0456E  
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer