DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZFA356000 06S48156	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation	1YNC025	Odometre	92 555 km
Modèle	Tipo 2 Mirror				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	21/11/2025	N° d'inspection	6573800	Date d'évaluation	24/11/2025
Date du mandat	21/11/2025	Propriétaire	LEASYS	Parc	FCA - LLD LEASYS.














Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Extincteur	✓
Crochet de remorquage	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Trousse à pharmacie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Uniroyal 205/55/16 V Eté 6.0 mm

Uniroyal 205/55/16 V Eté 6.0 mm






Goodyear 205/55/16 V Eté 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.0 mm


Dommages

1



Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	**Coût net**	**150,00€**

2



Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	**Coût net**	**150,00€**

3



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	75,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	75,00€	**Coût net**	**75,00€**

4



Elément	Revêtement de fond de coffre	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Position	-	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Dommages	Tâché	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Intensité	-	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**
Opération	Nettoyage				

5



Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Garantie	Forfait	-	**Coût net**	**-**

6



Elément	Jante spéciale 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

7



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

8



Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	190,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	190,00€	**Coût net**	**190,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur