MACADAM








Citroen C4 (UKL): 2CJE817

Vinnumber:	**VR7BAHNSBNE043171**	Versionname:	**C4 Feel 1.2 PureTech S&S 130pk/cv 5p EAT8**
First Registrationdate:	**9/08/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**154444**	Power Kw:	**96**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**in 5700 km**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**	Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of GPS storage	**N.A.**		

Tyres

Summer tyres:	**215/60/17/100 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 5 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 5 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**215/60 R 17 100 H**
Tyre size FR	**215/60 R 17 100 H**
Tyre size RL	**215/60 R 17 100 H**
Tyre size RR	**215/60 R 17 100 H**
Tyre type FL	**All seasons**
Tyre type FR	**All Seasons**
Tyre type RL	**All seasons**
Tyre type RR	**All Seasons**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Floor covering FL, Worn, Acceptable





Engine insulation, Damaged, Replace




Bumper F, Scratch(es), Spot repair





Bonnet, Stone chip(s), Acceptable





Bumper spoiler F, Scratch(es), Acceptable




Central pillar L, Scratch(es), Acceptable




Door FL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable





Door RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Door RR, Scratch(es), Acceptable





Onderhoudshistorie van: VR7BAHNSBNE043171

ALPHABET

Kenteken	2CJE817
Merk Model	Citroen C4 Feel 1.2 PureTech S&S 130pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	8/9/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/16/26	150,498	diagnose	Uitvoeren
7/13/26	143,602	diagnose	Uitvoeren
6/11/26	140,150	instelling koplampen	Afstellen
6/11/26	140,150	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
6/11/26	140,150	oliewissel	Uitvoeren
6/11/26	140,150	oliezeef	Vervangen
6/11/26	140,150	remvloeistof	Vervangen
5/6/26	137,587	diagnose	Uitvoeren
5/6/26	137,587	klepdekselpakking	Vervangen
3/18/26	133,099	diagnose	Uitvoeren
10/22/25	121,192	120000 km	Uitvoeren
10/22/25	121,192	bougie	Vervangen
10/22/25	121,192	luchtfilter	Vervangen
10/22/25	121,192	luchtfilter interieur	Vervangen
10/22/25	121,192	oliezeef	Vervangen
10/22/25	121,192	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/3/25	112,727	controle niveaus	Uitvoeren
5/5/25	99,540	100000 km	Uitvoeren
5/5/25	99,540	aandrijfriemset met spanrol	Vervangen
5/5/25	99,540	distributieriem en spanner	Vervangen
5/5/25	99,540	luchtfilter interieur	Vervangen
5/5/25	99,540	oliezeef	Vervangen
9/23/24	81,061	bougie	Vervangen
9/23/24	81,061	luchtfilter	Vervangen
9/23/24	81,061	luchtfilter interieur	Vervangen
9/23/24	81,061	oliezeef	Vervangen
9/23/24	81,061	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/23/24	81,061	universele lampen	Vervangen
4/24/24	64,897	60000 km	Uitvoeren
4/24/24	64,897	luchtfilter interieur	Vervangen
4/24/24	64,897	oliezeef	Vervangen
4/24/24	64,897	remvloeistof	Vervangen
8/29/23	40,965	40000 km	Uitvoeren
8/29/23	40,965	bougie	Vervangen
8/29/23	40,965	brandstof hoofdfilter	Vervangen
8/29/23	40,965	klein materiaal	
8/29/23	40,965	luchtfilter	Vervangen
8/29/23	40,965	luchtfilter interieur	Vervangen
8/29/23	40,965	oliezeef	Vervangen
3/29/23	19,217	20000 km	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/29/23	19,217	luchtfilter interieur	Vervangen
3/29/23	19,217	oliezeef	Vervangen