

Skoda

OCTAVIA 2.0 TDI 110 KW (150CV) DSG 7 VEL AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJJ8NX6SY142119



Descripción

Matrícula 0604NBV	Fecha de matriculación 15/05/2025	Kilometraje 36031 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1968 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
28/05/2026

Fecha de peritación aprobada
29/05/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Estado del vehículo	✗ Hailed

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
			
002	Capó / -	Abolladura	Reparar



003 Techo / -

Abolladura

Reparar



004 Poste de techo A / B / C / Izquierda

Abolladura

Reparar



005 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Ralladura

Pintar



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



007 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



008 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



009	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
010	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
011	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
012	Manetas de puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
013	Poste de techo A / B / C / Derecha	Abolladura	Reparar

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	4.4 mm
Delantero Derecho	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	4.3 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	5.7 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	5.6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Poste de techo A / B / C / Izquierda / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura

