

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1436NGN / WBA31GH0507T96969 / 7T96969

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	HIBRIDO
Modelo:	220	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.244

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1436NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	H	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	H	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	H	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	H	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	13/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1436NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
10. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
11. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA