



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000946067-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**RO-SV 4000**
Referenznummer:	**31263676**		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 cw (PD)(01.2017->) Trend Mild-Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAH381DGNJ146978**	Laufleistung abgelesen:	**121812 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**26.09.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**22.09.2026 83075 Bad Feilnbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombi**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1482 ccm / 118 kW (160 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Teal Blue / MET**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**-**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**104259 / 03.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**225/45/R17/-- 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**225/45/R17/-- 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**225/45/R17/-- 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**225/45/R17/-- 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Nicht verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombi-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 118 kW (Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motorhaubenisolierung
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Engine Rot Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
  Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- LED-Paket
  Tagfahrlicht LED
- Navi-Paket
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	Kratzer	Lackieren
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Abschürfung	Lackieren

3.	Motorhaube	Beschädigt	Lackieren
4.	Tür Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Kotflügel Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
8.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Kotflügel Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren
11.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
12.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
13.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
14.	Heckklappe	Oberflächenkratzer	Auslegen / Polieren

Karosserie innen

	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
15.	Handschuhfach	Kratzer	Smart Repair
16.	Verkleidung	Beschädigt	Erneuern

Sonstiges

	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
17.	Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Kratzer	Smart Repair
18.	Reifen Vorne - Rechts	Riss	Erneuern
19.	Zierelement Nebelscheinwerfer li.	Beschädigt	Erneuern
20.	Zierelement Nebelscheinwerfer re.	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



1. Dach
Kratzer - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Abschürfung - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Abschürfung - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Abschürfung - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Abschürfung - Lackieren



3. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



3. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



4. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



4. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Kotflügel Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Kotflügel Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



11. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



12. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



13. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



14. Heckklappe
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



14. Heckklappe
Oberflächenkratzer - Auslegen / Polieren



15. Handschuhfach
Kratzer - Smart Repair



16. Verkleidung
Beschädigt - Erneuern



17. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Kratzer - Smart Repair



18. Reifen Vorne - Rechts
Riss - Erneuern



19. Zierelement Nebelscheinwerfer li.
Beschädigt - Erneuern



20. Zierelement Nebelscheinwerfer re.
Beschädigt - Erneuern

22346/24802

Standplatz:

28.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid Trend DCT Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	RO -SV 4000	Fahrgestell-Nummer:	TMAH381DGNJ146978
Vertrags-Nummer:	19100084	Erstzulassung:	26.09.2023
Internes KZ:	15096076	Kilometer-Stand:	121812

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid Trend DCT Kombi 5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: Teal Blue Metallic | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**25.529,41**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Komfort-Paket	605,04
LED-Paket	588,24
Metallic-Lackierung	504,20
Navigations-Paket	1.008,40
Stoff Schwarz	0,00
Teal Blue Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**28.235,29**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**33.600,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	33.600,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid Trend DCT Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1482
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1412	zul. Gewicht (kg):	1900

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **19100084**
Amtliches Kennzeichen: RO -SV 4000

Übersicht erstellt am: 28.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid Trend DCT Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **19100084**
Amtliches Kennzeichen: RO -SV 4000

Übersicht erstellt am: 28.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Hybrid Trend DCT Kombi5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer