


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS3 R1044612	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	19 475 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1 	Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	224,53€
	Position	Hinten Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	233,58€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

2		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	224,53€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	220,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ●							
3		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	224,53€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	220,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ●							

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	675,54€
---------------------	----------------