APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	HM Tongeren
Make:	MERCEDES
Model / version:	A-CLASS
Vin:	W1K3F8FB4RV189776
Plate:	2ELJ677
Mileage:	84851
SOH:	
First registration:	10/11/2023
Color:	Cosmos Black

ADDITIONAL INFORMATION




Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?


DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES

















































VIN INFORMATION

Système navigation	Transmission automatique	8 rapports
Projecteurs adaptatifs	Projecteurs à LED	Matière : alliage
Diamètre avant 16	Diamètre arrière 16	Largeur avant 6,5
Largeur arrière 6,5	Diamètre avant 17	Diamètre arrière 17
Hauteur avant 55	Hauteur arrière 55	Indice de vitesse avant W
Indice de vitesse arrière W	Largeur avant 205	Largeur arrière 205
Climatisation	Climatisation réfrigérant 1234YF	Pare-soleil conducteur éclairé
Pare-soleil passager éclairé	Garniture de pavillon Anthracite	Métallisée vernissée
Vernis dur (pour ne pas afficher groupe 1700)	Rétroviseur gauche à réglage électrique	Rétroviseur droit à réglage électrique
Rétroviseur gauche jour/nuit automatique	Rétroviseurs rabattables électriques	Rétroviseur gauche avec antenne pour GPS

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	Siège avant gauche chauffant	Sièges avant chauffants
Siège avant gauche à réglage électrique	Siège avant gauche à réglage lombaire	Sièges avant à réglage lombaire
Garnitures tissu et simili-cuir	Volant cuir	Volant sport
Volant multifonction	Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière
Assistance au parking	Caméra avant	Caméra arrière de recul
Appel de secours	détecteur de pluie essuie-vitre	Airbag passager désactivable
Airbag de genoux	Témoin d'oubli de ceinture arrière	Protection piéton
Assistant maintien de la voie	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	Avertisseur de collision avant
Contrôle pression des pneus	depuis n°châssis V189718	suspension confort
DYNAMIC SELECT	câble de charge pour prise domestique SCHUKO CEE 7/7 Type E/F (Mode 2)	câble de charge pour borne de charge/Wallbox Mode3 (Type 2, 3 x 32 A, 22 kW)
palettes de sélection au volant	barre de torsion ar	année de modifications 2023 (modèle 2024)
tuner DAB	reconnaissance des panneaux de vitesse	disque dur navigation
Display central 10,25"	dossiers ar rabattables	pack Advanced
Entry Advanced	support boissons double	rétroviseur int jour/nuit automatique
vide-poches dans console centrale avec pare-soleil à enrouleur	pack sièges confort	sièges confort
pare-soleil avec fonction spéciale	module de communication	écran de radiateur
écran de radiateur supérieur	code de commande de développement technique	technique à froid Type 0
technique "Hotend" (impression 3D) Type II-B	système de réservoir carburant pour norme Euro 6d	boitier de direction avec supports en caoutchouc
Tirefit	ensemble de pays Euro NCAP	chargeur Combo 2/Type 2
charge en AC avec capacité de 11 kW	batterie haute tension Li-Ion 400V 43Ah	extincteur
site de production Finlande (V)	avertissement sonore périphérique	

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	1	**Fast charging cables:**	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm		205/55R17 95V	All-seasons	?	
Front right	5 mm		205/55R17 95V	All-seasons	?	
Rear left	5 mm		205/55R17 95V	All-seasons	?	
Rear right	5 mm		205/55R17 95V	All-seasons	?	

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Bonnet	Scratch(es)
3	Outside rear-view mirror housing L	Scratch(es)
4	Inner door sill FL	Dent(s) and scratch(es)
5	Roof	Scratch(es)
6	Tailgate / Boot	Dent(s)
7	Bumper R	Grooved

Total: 6

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED


#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

2 - Bonnet - Scratch(es)










3 - Outside rear-view mirror housing L - Scratch(es)





4 - Inner door sill FL - Dent(s) and scratch(es)





5 - Roof - Scratch(es)



6 - Tailgate / Boot - Dent(s)






7 - Bumper R - Grooved



1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®



SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

14/10/2026 09:49

